

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЯ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»**

**Спецыялізаванае
ўпраўленне № 203
(СУ-203 ААТ «МАПІД»)**

вул. Я.Маўра, 66А
220015, г. Мінск

Е-mail: su203@oaomapid.by
Тэлефон/факс +375 17 377 96 05
Р / рахунак BY79BLBB30120100135449001001
BIC BLBBVY2X, УНП 100135449
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці
вул. Калектарная, 11, г. Мінск



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПИД»**

**Специализированное
управление № 203
(СУ-203 ОАО «МАПИД»)**

ул. Я.Мавра, 66А
220015, г. Минск

Е-mail: su203@oaomapid.by
Телефон/ факс +375 17 377 96 05
Р/ счет BY79BLBB30120100135449001001
BIC BLBBVY2X, УНП 100135449
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области
ул. Коллекторная, 11, г. Минск

21.10.2025 № 56/11/4371

на № _____ ад _____

Первому заместителю директора
– главному инженеру
«УКС Мингорисполкома»
Жминько И. И.

В процессе строительства объекта: «**Многokвартирный жилой дом в границах ул. Прилуцкая-ул. Глаголева-2-й Прилуцкий пер. в г. Минске**» была допущена ошибка при закупке металлической сетки арматурной для стяжек: вместо проектной сетки 5 Вр1 100/100 была закуплена и уложена сетка 4 S500 100/100, а также соответствующие паспорта подшиты в исполнительную документацию. Материал, закупленный силами СУ-203 ОАО «МАПИД», использовался на аналогичных объектах строительства, разработанных проектным коммунальным унитарным предприятием «Минскпроект». В процессе устного диалога с главным архитектором проекта, учитывая расчёты конструкторского бюро, было принято решение о не возражении корректировки диаметра арматурной сетки.

Учитывая вышеизложенное, в исключительном порядке, просим Вас направить письмо в проектное управление для внесения корректировки проектной документации.

С уважением,
Начальник управления


Пархимович А.В.