

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае упраўленне № 128
вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск
e-mail: su128@trest15.by
тэлефон/факс (017) 375 – 52 – 87
р.р ВУЗ9ВПСВ30121040670119330000
ў ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1
УНП – 100349899 АКПА – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 128
ул. Минина, 1, 220014, г. Минск
e-mail: su128@trest15.by
телефон/факс (017) 375 – 52 – 87
р.с ВУЗ9ВПСВ30121040670119330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1
УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

06.11.2025 г. №19/01 – 1557

на № _____ от _____

Заместителю директора
по инженерному обеспечению и
коммунальному хозяйству
УП «УКС Мингорисполкома»
Насертдинову И.А.

Копия: Начальнику ОКК
ОАО «Трест №15 «Спецстрой»
Тихомаю Н.М.

В ответ на Ваше письмо от 16.10.2025 г. №18-14/9856 об устранении дефектов бортовых камней проезжей части улицы №9 (ул. Николая Борисевича) СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» сообщает о выполнении ремонта бортовых камней на участке ул. №9 от улицы №5 до улицы №6.

На участке улицы №4 до улицы №5 восстановление не представляется возможным в связи с тем, что бортовые камни повреждены, а также частично демонтированы подрядчиками ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» при организации движения заездов к строящимся домам.

Начальник СУ-128

В.И. Северинец