



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.usr@trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

14.11.2025 № 1-10/1-2102

на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.usr@trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

УП "УКС Мингорисполкома"

Управление специализированных работ ОАО «Стройтрест №1» на Ваше письмо от 30.11.2025 №18-13/10325 сообщает:

- исправление дефектов гомогенного покрытия будут выполняться силами СУ-67 ОАО «Стройтрест №1» с 17.11.2025;
- определение причин отслоения напольного покрытия в помещении оперативно дежурной службы будут выполняться силами СУ-67 ОАО «Стройтрест №1» 18.11.2025;
- не работает радиатор отопления на КПП – исправлено;
- дефекты оконного блока в помещении (комната отдыха) УОДС - исправлено
- дефекты дверей здания КПП – 12.11.2025 составлен дефектный акт на гарантийный ремонт. Сроки устранения сообщим позже.
- неисправность работы системы вентиляции - 03.11 представителями ОАО "Трест Белпромналадка" были проведены замеры приточной вентиляции. Неисправность работы системы не обнаружена;
- коррозионные пятна на ограждении по периметру административного здания исправлены на всех участках, предоставленных для окраски;
- дефекты витражных окон фасада – изготовление и монтаж производило ООО «СТФ-монтаж». В настоящее время устанавливаются причины появления дефектов витражных окон. Возбуждено исполнительное производство.
- нарушения геометрии отлива фасада здания – будут устранены до 30.11.2025.

Заместитель начальника
по производству

А.М. Кривда