

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае упраўленне №73
вул. Альшэўскага, 20а, 220073, г. Мінск
e-mail: su73@trest15.by
тэл./факс (017) 257 94 04
р.р. ВУ63ВПСВ30121039240129330000
у ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Мінск, пр-т Незалежнасці 32А-1
УНП – 100308522 АКПА– 012796655003



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 73
ул. Ольшевского, 20а, 220073, г. Минск
e-mail: su73@trest15.by
тел./факс (017) 257 94 04
р.с. ВУ63ВПСВ30121039240129330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1
УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003

18.11.2015 № 18-3-1/1873
на _____ от _____

Первому заместителю директора –
главному инженеру
КУП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.
Директору
УП «Минскинжпроект»
Говорко А.П.

О вызове представителя

В процессе производства работ по укладке ливневой канализации Д=2400мм (сеть К2) на объекте 21.70.3.02 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул. Карастояновой на участке от ул. Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь» было выявлено, что на месте устройства камеры №38а проходит силовой кабель, по которому отсутствуют работы по выносу. В связи с этим просим направить ответственного представителя для решения данного вопроса.

Начальник управления

С.А. Ростовцев

