

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трест №15 «Спецбуд»

Упраўленне механізацыі № 70

220014, г.Мінск, вул.Мініна, 1

e-mail: um70@trest15.by

тэл. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75

р.р ВУ83ВПСВ30121039380119330000

ААТ «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х

г. Мінск, пр. Незалежнасці, 32А-1

УНП – 100325820, АКПО - 01279665



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»

Управление механизации № 70

220014, г.Минск ул. Минина, 1

e-mail: um70@trest15.by

тел. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75

р.с ВУ83ВПСВ30121039380119330000

ОАО «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х

г. Минск, пр. Независимости, 32А-1

УНП – 100325820, ОКПО - 01279665

18.11.25 № 16/01-2436

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику Инспекции Департамента  
контроля и надзора за строительством по  
г. Минску  
Колесниковой И.А.

Первому заместителю директора –  
главному инженеру КУДП «УКС Запад»  
Ивашкевичу О.А.

Начальнику ОКК. ОАО  
«Трест № 15 «Спецстрой»  
Тихомаю Н.М.

### Об исполнении требования

На объекте «Многоквартирные жилые дома в квартале ул. Железнодорожная – Дубравинская – Грушевская – Прямая в г. Минске». 1-я очередь, по требованию (предписанию) об устранении нарушений №02-10/2049 выполнено следующее:

1. Очистка колес производится скребками и щётками с последующей уборкой механизированной щёткой для исключения выноса грязи за территорию строительной площадки (пункт 1.6 требования (предписания) об устранении нарушений).
2. Организован своевременный сбор отходов, вывоз отходов осуществляется по мере их накопления до объема кузова автомобиля-самосвала (пункт 1.7 требования (предписания) об устранении нарушений).
3. Устранено (пункт 1.8 требования (предписания) об устранении нарушений).

Начальник УМ-70

Р.Б. Бобрик

01 Зверок В.И. 029 626 26 54

