



Юридический адрес: Республика Беларусь, 220036,
г. Минск, ул. Р. Люксембург, 95, офис 612
Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220012,
г. Минск, пер. Инструментальный, 5, офис 31
р/с BY26 BELB 3012 001Н YO00 1022 6000
BICSWIFT BELBBY2X
в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, пр. Победителей, 29
УНП 191558492, ОКПО 379862145000
☎ +375 17 3107845, +375 17 3587322
📞 +375 29 6158052
✉ info@geocentre.by
🌐 www.geocentre.by

От 24.11.2025 № 01/153

на № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

О мониторинге работы насосного оборудования

Настоящим ООО «ГеоЦентрГрупп» по решению производственного совещания по вопросу эксплуатации насоса по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1) 2-я очередь» состоявшегося 21.11.2025 г. в УКСе МГИК с участием заинтересованных лиц сообщает следующую дополнительную информацию, изложенную ранее в письме в Ваш адрес № 01/149 от 11.11.2025 г.:

Согласно письма сервисного центра завода-изготовителя в Республике Беларусь в лице ИООО «Вило Бел» № С-82/11.2025 от 21.11.2025 г. запрещается эксплуатация насосов TSCV 250/450-250/4-T4, поставленного на водозабор №5 г. Минска по договору № 417/25а от 06.8.2025 г. вне области применения напорно-расходной характеристики, что является нарушением инструкции по монтажу и эксплуатации (см. п.11.2 инструкции по монтажу и эксплуатации, п.5.2. паспорта).

Эксплуатация насоса в режиме вне рабочего поля чревата преждевременным износом или выходом из строя элементов и узлов гидравлической части насоса.

О сложившейся ситуации рекомендуем информировать эксплуатирующую организацию.

Приложения к письму:

1. Письмо сервисного центра.
2. Разрешенная область применения насосов TSCV 250/450-250/4-T4.
3. Опись документации, переданная УКС МГИК для последующей передачи через монтажную организацию УП «Минскводоканал».
4. Инструкция по эксплуатации для насосов с осевым разъемом корпуса Wilo-TSC/TSCV

Директор

Бойцов В.Г.