

Адкрытае акцыянернае таварыства

«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял

БУДАЎНІЧА-

МАНТАЖНЫ ЎЧАСТАК №1

УНП 102 358 171

Р/р ВУ83ВРСВ30121045200119330000

ВІС ВРСВВУ2Х в РД №700 ААТ "Сбер Банк"

г. Мінск, пр. Машэрава,80

220007, г.Мінск, вул.Валадзько,22

тел. 272-61-76,304-09-97, 232-87-74

e-mail: smu.12010@mail.ru



Открытое акционерное общество

«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ

УЧАСТОК №1

УНП 102 358 171

Р/с ВУ83ВРСВ30121045200119330000

ВІС ВРСВВУ2Х в РД №700 ОАО «Сбер Банк»

г. Минск, пр. Машерова,80

220007,г.Минск, ул.Володько,22

тел. 232-87-74,304-09-97, 272-61-76

e-mail: smu.12010@mail.ru

“ 03 ” декабрь 2025 г № 15.23

Генеральному директору строительного  
коммунального унитарного  
предприятия «Минскпромсторой»  
Дашкевичу О.В.

Копия

Директору филиала СУ-199  
ОАО «Стройтрест №35»  
Борейко В. А.

Копия

Первому заместителю директора-  
главному инженеру  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Жминько И.И.

Филиал СМУ-1 «Стройтрест №35» сообщает Вам, что для сдачи  
лифтового оборудования «Минскому управлению Госпромнадзора МЧС  
Республики Беларусь», заводу изготовителю и обслуживающей организации  
на объекте строительства: **«Жилая многоквартирная застройка в районе  
ул. Притыцкого-ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске». 4 очередь  
строительства»** необходимо:

1. Установить и подать сигнал на оптическую розетку в шахте лифта на последнем этаже секции 4 для возможности подключения модема и организации диспетчерской связи с лифтовым оборудованием. Получить модем у РУП «Белтелеком» и передать в монтаж.
2. Подать напряжение на вводные устройства по постоянной схеме 380В (1-5 секция).
3. Выполнить постоянное освещение шахты лифта согласно ГОСТ 33984.1-2016 п.5.10.8.2, запитав его от общего освещения здания (секция 1).
4. Для возможности включения диспетчерского оборудования установить по одной двойной розетки 220В в шкафах диспетчерского оборудования на последнем этаже секций 1, 2, 3, 5. На 4 секции установить две двойные розетки 220В в шкафу диспетчерского оборудования на последнем этаже и запитать их.
5. Установить сетки на короба подпора воздуха в шахтах лифтов (1-5 секция).

6. Выполнить примыкание дверей шахт лифтов и стен шахт в соответствии с СН 2.02.05-2020 п. 8.1.20 (секция 3,5).

7. Заделать отверстия от шпал в стенах шахт изнутри (секция 3).

8. Окрасить и указать грузоподъемность крюков в перекрытиях шахт лифтов (секция 1-5).

9. Выполнить освещение холлов (1-5 секция)

Директор



А.А. Князев

Исп. Батурин В.Ю.  
80257321513