

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял
БУДАЎНІЧА-
МАНТАЖНЫ ЎЧАСТАК №1
УНП 102 358 171

Р/р ВУ83ВPSВ30121045200119330000
BIC BPSBВУ2Х в РД №700 ААТ "Сбер Банк"
г. Мінск, пр. Машэрава,80

220007, г.Мінск, вул.Валадзько,22
тел. 272-61-76,304-09-97, 232-87-74
e-mail: smu.12010@mail.ru



Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ
УЧАСТОК №1
УНП 102 358 171

Р/с ВУ83ВPSВ30121045200119330000
BIC BPSBВУ2Х в РД №700 ОАО «Сбер Банк»
г. Минск, пр. Машерова,80

220007,г.Минск, ул.Володько,22
тел. 232-87-74,304-09-97, 272-61-76
e-mail: smu.12010@mail.ru

“ 15 ” декабрь 2025 г № 1628

Генеральному директору строительного
коммунального унитарного
предприятия «Минскпромсторой»
Дашкевичу О.В.

Копия

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Филиал СМУ-1 “Стройтрест №35” сообщает Вам, что работы по монтажу лифтов на объекте строительства: **“Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого-ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске». 4 очередь строительства**” завершены нами. Просим Вас обеспечить выполнение ниже указанных пунктов в срок до 17.12.2025 г. для положительной сдачи лифтового оборудования представителям Госпромнадзора МЧС Республики Беларусь, завода изготовителя ОАО “Могилевлифтмаш”, а именно:

1. Установить и подать сигнал на оптическую розетку в шахте лифта на последнем этаже секции 4 для возможности подключения модема и организации диспетчерской связи с лифтовым оборудованием. Получить модем у РУП “Белтелеком” и передать в монтаж.

2. Подать напряжение на вводные устройства по постоянной схеме 380В (1-5 секция).

3. Выполнить постоянное освещение шахты лифта согласно ГОСТ 33984.1-2016 п.5.10.8.2, запитав его от общего освещения здания (секция 1).

4. Для возможности включения диспетчерского оборудования установить по одной двойной розетки 220В в шкафах диспетчерского оборудования на последнем этаже секций 1, 2, 3, 5. На 4 секции установить две двойные розетки 220В в шкафу диспетчерского оборудования на последнем этаже и запитать их.

5. Установить сетки на короба подпора воздуха в шахтах лифтов (1-5 секция).

6. Заделать отверстия от шпиг в стенах шахт изнутри и отверстия под опорные балки (секция 3-5).

7. Выполнить освещение холлов (1-5 секция)

Директор



А.А. Князев

Исп. Батурин В.Ю
80257321513