

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)
Філіял « Будаўнічае упраўленне
№ 13»

вул. Альшэўскага, 18, 220073, г. Мінск
т./ф. +375 (17) 367 92 13
http: ptosu13@yandex.ru, e-mail:
su13su13@tut.by
Р/р ВУ68BPSB30121021240159330000
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 32А, будынак 1
ААТ «Сбер Банк»,
ВІС BPSBBY2X
УНП 100290987, АКПА 01279547

19.12. 2025 г. № 2650
На № _____ ад _____



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)
Филиал « Строительное управление
№ 13»

ул. Ольшевского, 18, 220073, г. Минск
т./ф. +375 (17) 367 92 13
http: ptosu13@yandex.ru, e-mail:
su13su13@tut.by
Р/с ВУ68BPSB30121021240159330000
ОАО «Сбер Банк» г. Минск,
пр. Независимости, 32А, строение 1
ВІС BPSBBY2X
УНП 100290987, ОКПО 01279547

Заместитель директора
УП «УКС Мингорисполкома»
Насертдинов И.А.

Копия : И.О главного инженера
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
Арутюнян А.В.

В дополнение к письму №2633 от 17.12.2025г. сообщая вам, что по объекту:
«Строительство общежития на 1030 мест (530мест для УО «Белорусский
Государственный университет информатики и радиоэлектроники и 500 мест
для УО «Белорусский государственный медицинский университет»))»
устранены дефекты в полном объёме по:

- Отслоению покрасочного покрытия стен и потолков в блоках: 811, 902, 904, 905;
- Отслоению керамической плитки от стен, пола ,а также отсутствие затирочного слоя в блоках: 510, 1002.

Приложение: Справка 1л.

Первый зам. начальника - главный инженер
Филиала «СУ-13» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

Д.Г. Заяц.

5 Василюв О.В. +375298913613

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда соответствует требованиям СТБ
ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001



Справка

Дана филиалу Су-13 ОАО «Стройтрест №4» о том, что по объекту «Строительство общежития на 1030 мест (500 мест для УО «Белорусский Государственный университет информатики и радиоэлектроники» и 530 мест для УО «Белорусский государственный медицинский университет») устранены следующие замечания, выявленные в период гарантийного срока эксплуатирующей организацией, а именно:

- Отслоение окрасочного покрытия стен и потолков: блоки – 811, 902, 904, 905.

- Отслоение керамической плитки от стен, пола, а также отсутствие затирочного слоя в блоках: 510, 1002.

Замечание устранено в полном объёме, претензий нет

Зав. бухгалтерии
И.В. Саидов