

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст № 15 «Спецбуд»  
Спецыялізаванае упраўленне №128  
вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск  
e-mail: su128@trest15.by  
тэл. факс(017)375-52-87,  
р.р ВУ39ВПСВ30121040670119330000  
у ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х  
г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1  
УНП – 100349899 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»  
Специализированное управление № 128  
ул. Минина, 1, 220014, г. Минск  
e-mail: su128@trest15.by  
тел. Факс (017)375-52-87  
р.с ВУ39ВПСВ30121040670119330000  
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х  
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1  
УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

19.12.2025г. № 19/03-1776

на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

Главному инженеру  
УП «Минскинжпроект»  
Доротко Е.Ф.

О внесении изменений в ПСД

СУ-128 ОАО Трест №15 «Спецстрой» сообщает, что при изучении проектной документации ОДО «ЭНЭКА» по объекту 21.70.14.02 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Котельная и сети теплоснабжения (Участок №1). 2 очередь строительства было выявлено следующее:

1. В проектной документации не указан узел примыкания перегородок из кирпича к профилированному листу кровли в ос. 9-11/А-Д.
2. Согласно проектной документации П75/22-2-ОВ на л.6 и 9 предусмотрен монтаж решеток вентиляционных РС2/1-600х300 на отм. +2,200 в ос. 9-11/А-Д (пом. 2,17). При этом на плане (отм. 0,000 в осях 9-11/А-Д) с нанесением расположения перемычек и отверстий (П75/22-2-АР) в местах монтажа решеток вентиляционных РС2/1-600\*300 не предусмотрено устройство перемычек и отверстий.

С учетом изложенного просим обеспечить внесение необходимых изменений в ПСД.

Начальник СУ-128

В.И. Северинец

03/ПТО Катинель Д.В. 270-06-82

