

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)
Філіял «Будаўнічае упраўленне
№ 13»

вул. Альшэўскага, 18, 220073, г. Мінск
т./ф. +375 (17) 367 92 13


http: ptosu13@yandex.ru, e-mail:
su13su13@tut.by

Р/р ВУ68ВPSB30121021240159330000
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 32А, будынак 1

ААТ «Сбер Банк»,
ВІС ВPSBВУ2Х

УНП 100290987, АКПА 01279547

05.01. 2026 г. № 4
На № _____ ад _____



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)
Филиал «Строительное управление
№ 13»

ул. Ольшевского, 18, 220073, г. Минск
т./ф. +375 (17) 367 92 13

http: ptosu13@yandex.ru, e-mail:
su13su13@tut.by

Р/с ВУ68ВPSB30121021240159330000
ОАО «Сбер Банк» г. Минск,

пр. Независимости, 32А, строение 1
ВІС ВPSBВУ2Х

УНП 100290987, ОКПО 01279547

Первый заместитель директора -
Главный инженер
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Копия : И.О главного инженера
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
Арутюнян А.В.

В ответ на ваше письмо №18-26/11486 от 04.12.2025г. по объекту «Застройка микрорайона Лошица-6 дом №4 по ген плану» сообщая, что дефект стеклопакета не является гарантийным случаем, так как на нём присутствует механическое повреждение.

Первый зам. начальника - главный инженер
Филиала «СУ-13» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

Д.Г. Заяц

5 Васильев О.В. +375298913613

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда соответствует требованиям СТБ
ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001

