

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«БУДТРЭСТ № 35»

Філіял  
БУДАЎНІЧА-  
МАНТАЖНЫ ЎЧАСТАК №1  
УНП 102 358 171

Р/р ВУ83ВРСВ30121045200119330000  
ВІС ВРСВВУ2Х в РД №700 ААТ "Сбер Банк"  
г. Мінск, пр. Машэрава,80

220007, г.Мінск, вул.Валадзько,22  
тел. 272-61-76,304-09-97, 232-87-74  
e-mail: smu.12010@mail.ru



Открытое акционерное общество  
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал  
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ  
УЧАСТОК №1  
УНП 102 358 171

Р/с ВУ83ВРСВ30121045200119330000  
ВІС ВРСВВУ2Х в РД №700 ОАО «Сбер Банк»  
г. Минск, пр. Машерова,80

220007,г.Минск, ул.Володько,22  
тел. 232-87-74,304-09-97, 272-61-76  
e-mail: smu.12010@mail.ru

09 января 2026г. №24

УП «УКС Мингорисполкома»

ГУ «Дирекция строящегося  
Национального исторического  
музея Республики Беларусь»

Начальнику филиала СУ-7  
ОАО «Стройтрест №4»  
Богуку М.В.

Филиал «Строительно-монтажный участок №1» ОАО «Стройтрест №35» сообщает Вам о том, что в процессе выполнения работ по монтажу лифта, расположенного в осях 8-9, М-Н на объекте строительства: **«Возведение Национального исторического музея Беларуси в районе ул. Орловской г. Минска»** было выявлено несоответствие высоты подъема (высоты шахты) установочного чертежа лифта зав №505288 тип МЛМ-ЛП(ПБА0610КТ1) изготовленного ОАО «Могилевлифтмаш» и высоты подъема (высоты шахты) раздела проекта 24.003.0.1-КЖ1 лист 172, разработанного проектной организацией УП «Минскпроект».

Просим Вас обратиться на завод-изготовитель ОАО «Могилевлифтмаш» для внесения изменений в установочный чертеж и предоставить оборудование в монтаж, соответствующее необходимой высоте шахты.

Директор

А.А. Князев