

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»  
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)  
Філіял «Будаўнічае ўпраўленне  
№ 13»

вул. Альшэўскага, 18, 220073, г. Мінск  
т./ф. +375 (17) 367 92 13  
http: ptosu13@yandex.ru, e-mail:  
su13su13@tut.by  
Р/р ВУ68ВРСВ30121021240159330000  
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 32А, будынак 1  
ААТ «Сбер Банк»,  
ВІС ВРСВВУ2Х  
УНП 100290987, АКПА 01279547

22.01.2026 г. № 122  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_



Открытое акционерное общество  
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»  
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)  
Филиал «Строительное управление  
№ 13»

ул. Ольшевского, 18, 220073, г. Мінск  
т./ф. +375 (17) 367 92 13  
http: ptosu13@yandex.ru, e-mail:  
su13su13@tut.by  
Р/с ВУ68ВРСВ30121021240159330000  
ОАО «Сбер Банк» г. Минск,  
пр. Независимости, 32А, строение 1  
ВІС ВРСВВУ2Х  
УНП 100290987, ОКПО 01279547

Первый заместитель директора -  
Главный инженер  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Жминько И.И.

Копия : И.О главного инженера  
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»  
Арутюнян А.В.

В ответ на ваше письмо №18-26/5250 от 02.06.2025г. по объекту строительства: «Застройка микрорайона Лошица-6 дом №4 по ген плану» сообщаем, что выполнены работы по устранению влаги на лестнице в районе стыка стены площадки, при спуске на нижний уровень паркинга и машино-мест №8, 12, 47, 50, 11, 13, 29, 33, 35, 19, 15, 10, 20, 24, 41, 21, 17.

Просачивание влаги и образование сырости отсутствует. Требуется восстановление штукатурного слоя в местах инъекций в благоприятный период при условии обеспечения положительной температуры (не ниже +10°C) основания, с последующим мониторингом.

Выполнен лоток для отвода влаги от стыка плиты перекрытия машино-место №16.

Приложение: - Справка.

Первый зам. начальника - главный инженер  
Филиала «СУ-13» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

  
Д.Г. Заяц

5 Васильев О.В. +375298913613

Интегрированная система менеджмента качества,  
система экологического менеджмента и система  
менеджмента охраны здоровья и обеспечения  
безопасности труда соответствует требованиям СТБ  
ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001



22.01.2026г.

г. Минск

## Справка

Дана ор-ку СУ-13 ОАО «Войтрей №4» в том, что на объекте «Засейка микрорайона «Полица-В». Мелой дом №4 по генплану», были выполнены работы по устранению проникновению влаги методом инъектирования бетонных конструкций на лестнице в районе стыка стены и площадки, при спуске на нижний уровень паркинга и машино-мест № 8, 12, 47, 50, 11, 13, 29, 33, 35, 19, 15, 10, 20, 24, 41 и 17. Проникновение влаги и образование сырости отсутствует. Требуется восстановление штукатурного слоя в местах инъекций в благоприятный период при условии обеспечения положительной температуры (не ниже +10°C) основания, с последующим мониторингом.

Выполнен лоток для отвода влаги от стыка плит перекрытия машино-места № 16.

Заключение

Управляющий



Кардуков М.М.