

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»  
Адкрытае акцыянернае таварства  
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял

**БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199**

вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск


тэл./факс(017)390-78-80, email:su199@mail.ru

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»

Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 АҚПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»  
Открытое акционерное общество  
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал

**СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199**

ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск

тэл./факс(017)390-78-80, email:su199@mail.ru

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»

Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 ОКПО 01279346

30.01.2026 № 167/07  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

УП «УКС Мингорисполкома»

### О устранении замечаний

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» по объекту: «Застройка микрорайона Лошица – 7 в г. Минске». Жилой дом №2 по генплану Игуменский тракт, 13 :

1. В присутствии Вашего представителя и жильцов проведен визуальный осмотр и осмотр с использованием прибора тепловизора.
2. В осмотренных квартирах в санузлах температура воздуха не была меньше + 20\* цельсия при морозе на улице -14\*-16\* (температура стен в местах прохода вентиляционного канала зафиксирована не меньше +13\* поверхности остальные стен были +18\* и выше.
3. Для более четких результатов замеров и принятия решений в квартирах без перепланировок (квартиры в которых выполнены изменения и перепланировки не попадают под условия гарантии) необходимо задействовать всю вентиляцию (и подогрев во всех жилых и нежилых помещениях).

С Уважением,

Директор филиала

В.А.Борейко