

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст №15 «Спецбуд»

Упраўленне механізацыі № 70

220014, г. Мінск, вул. Мініна, 1
e-mail: um70@trest15.by
тэл. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75
р.р ВУ83ВПСВ30121039380119330000
ААТ «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 32А-1
УНП – 100325820, АКПО - 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Управление механизации № 70

220014, г. Минск ул. Минина, 1
e-mail: um70@trest15.by
тел. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75
р.с ВУ83ВПСВ30121039380119330000
ОАО «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х
г. Минск, пр. Независимости, 32А-1
УНП – 100325820, ОКПО - 01279665

16.02.26 № 16/01-290
На № _____ от _____

Первому заместителю директора –
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Первому заместителю начальника
Инспекции Департамента контроля и
надзора за строительством по
г. Минску
Паречину А.В.

О требовании (предписании)

По требованию (предписанию) об устранении нарушений № 02-10/116 от 26.01.2026 г. на объекте «Жилая многоквартирная застройка в границах пр. Независимости - ул. Волгоградской – ул. Кедышко в г. Минске». 1 очередь строительства, устранены несоответствия, изложенные в пунктах:

- 1.1. Устранено;
- 1.2. Устранено, декоративное покрытие выполнено без пропусков с прочным сцеплением с основанием, окрашенные поверхности однотонные, устранены полосы, пятна, подтеки;
- 1.3. Устранено, декоративное отделочное покрытие выполнено без пропусков с прочным сцеплением с основанием;
- 1.4. Устранено, покрытие поверхности окрашено водными составами, однотонное;
- 1.5. Устранено, на окрашенные поверхности удалены брызги, подтеки, пятна, полосы или отмеливание;
- 1.6. Устранено, в журнал авторского надзора внесены в полном объеме необходимые записи;
- 1.7. Устранено.

Начальник УМ-70

Р.Б. Бобрик

01 Зверок В.И. 029 626 26 54

