

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае ўпраўленне №173

вул. Мініна, 1, 220014, г. Мінск

e-mail: su173@trest15.by www.trest15.by

тэл. (017) 375-97-45, факс (0172) 375-97-45

р.р. BY20BPSB30121040880169330000

ў ААТ «Сбер Банк», БИК BPSBBY2X

г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1

УНП – 102346840

ОКПО – 01279665

Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление №173

ул. Минина, 1, 220014, г. Минск

e-mail: su173@trest15.by, www.trest15.by

тел. (017) 375-97-45, факс (017) 375-97-45

р.с. BY20BPSB30121040880169330000

в ОАО «Сбер Банк», БИК BPSBBY2X

г. Минск, пр-т Независимости 32А-1

УНП – 102346840

ОКПО – 01279665



18.02.2026

№ 23-06/147

на _____

от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Копия: Первому заместителю директора-
главному инженеру
УП «Минскинжпроект»
Доротко Е.Ф.

О корректировке
сметной документации

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» сообщает, что по объекту **21.70.3.02 "Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный Берег". Продление ул.Лилии Карастояновой на участке от ул.Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь"** в сметной документации раздела «Электроснабжение» при устройстве резервных переводов 10кВ (лок.смета 5.460) из полиэтиленовых труб д.200мм ошибочно заложены муфты и заглушки д.125мм, а при устройстве резервных переводов 110кВ (лок.смета 5.472) из полиэтиленовых труб д.280мм отсутствуют лотки Л7д-8, сварка ПЭ трубы, стальная оцинкованная проволока и ошибочно заложены заглушки д.125мм.

Просим откорректировать сметную документацию.

Начальник СУ-173
ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Д.П.Елизаров

Исп. 06ПТО
375-61-75

