



**Общество с ограниченной ответственностью
«Строительное предприятие «Зубр»
(ООО «Строительное предприятие «Зубр»)**

ул. Франтишка Скорины, 17,
222307 г. Молодечно, Минская область,
Республика Беларусь
тел/факс: (0176) 58 09 75, (029) 153 01 68
e-mail: zubr@zubr-rb.by

IBAN - BY89OLMP30121000446260000933
ОАО «Белгазпромбанк», BIC - OLMPBY2X
г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2,
УНП 690691773,
ОКПО 297119576000

Исх. № 264 от 26.02.2026 г.

Зам. Директора по инженерному
обеспечению и коммунальному
хозяйству УП «УКС
Мингорисполкома»
И.А. Насердинову

По объекту «Капитальный ремонт с модернизацией здания ГУО «Ясли-сад» «142 г. Минск» по ул. Надежденской, 5 и благоустройством прилегающей территории» сообщаем следующее:

На ваше требование применения в поверочных расчетах элементов каркаса здания (на момент обследования согласно договора № 2461-01-26 конструкции перегородок и полов демонтированы) нагрузок, собранных согласно результатов обследования № 82-23/ТО «Капитальный ремонт с модернизацией здания ГУО «Ясли-сад № 142 г. Минска» по ул. Надеждинская, 5 и благоустройством прилегающей территории» АНКОРПРОЕКТ г. Полоцк, 2023 год, нагрузки от конструкций здания собраны не верно, т.е. отсутствуют нагрузки от перегородок, отсутствует сочетание нагрузок.

Расчет плит перекрытия для определения степени нагруженности на 2023 год, исходя из приведённых данных по результатам обследования № 82-23/ТО, не представляется возможным. На сегодняшний день произведен перерасчет ригелей и расчет усиления ригелей, исходя из максимального изгибающего момента, приведенного в техническом заключении № 82-23/ТО. Сбор нагрузок, для определения максимального изгибающего момента от нагрузок, приложенных к конструкциям, не представлен или же, если исходить из имеющихся данных, не верен.

Прошу предоставить данные по нагрузкам, которые были приложены к конструкциям здания на момент обследования в 2023 году согласно договора № 82-23/ТО.

Заместитель директора



И.В. Сенников

Исп. Малевич А.И.
80296678012