

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае упраўленне №128

вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск

e-mail: su128@trest15.by

тэл. факс(017)375-52-87,

р.р ВУ39ВПСВ30121040670119330000

у ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х

г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 128

ул. Минина, 1, 220014, г. Минск

e-mail: su128@trest15.by

тел. Факс (017)375-52-87

р.с ВУ39ВПСВ30121040670119330000

в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х

г. Минск, пр-т Независимости 32А-1

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

10.03.2026 № 19/03-240

на _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Главному инженеру
УП «Минскинжпроект»
Доротко Е.Ф.

Касательно изоляции экономайзеров

СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» сообщает, что при поставке оборудования заказчика на объект 21.70.14.02 "Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Котельная и сети теплоснабжения (участок 1). 2 очередь строительства", а именно экономайзера конденсационного ЭКП- 800 700кВт (1шт.) и экономайзеров конденсационных ЭКП-1600 1200кВт (4шт.), было выявлено отсутствие тепловой изоляции газоходов диаметрами 800мм и 1000мм соответственно. В проектной документации П-75/22-2-ТМ.ТИ.ВТ и локальных сметах не предусмотрены изоляционные работы матами минераловатными прошивными в обкладках и покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной. В связи с этим просим внести изменения в ПСД, для последующего выполнения изоляционных работ, вышеуказанных частей оборудования, поставленного на объект, либо обязать поставщика выполнить данные работы, если это предусмотрено их договором.

Начальник СУ-128

В.И. Северинец

03/ПТО Катинель Д.В. 270-06-82

