

---

Республика Беларусь  
ГПО «МИНСКСТРОЙ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«СТРОЙТРЕСТ №35»

**Филиал «Передвижная механизированная колонна №1»**

220013, г. Минск, ул. Я.Коласа, 38

р/с №BY65BPSB30121026750149330000 Региональная дирекция №700 ОАО «Сбер Банк»  
BIC BPSBYY2X тел/факс 350-03-88

---

№01-26/368

«19» марта 2026г.

Директору филиала СУ-199  
ОАО «Стройтрест №35»  
Борейко В.А.


О восстановлении благоустройства

Филиал ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35» сообщает, что по объекту: «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого - ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске. 2-я очередь строительства» благоустройство территории, а именно плиточное покрытие со стороны ул. Притыцкого, относящегося к ж/д №1 по г/п было нарушено путем наезда крупногабаритной техники ГП «Минскпромстрой» и их субподрядчиков во время вывоза строительных люлек.

Просим принять меры по восстановлению благоустройства.

Фото на 4-х листах прилагается.

Директор



П.Е. Головков

