



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст № 1»

**Будаўнічае ўпраўленне № 19**  
(БУ №19 ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Платонова, 1, 220034, г. Мінск  
паштовы адрас: Платонова, 1, 220034, г. Мінск  
тэл. прыёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000  
Рэгіянальная дырэкцыя № 700  
ААТ «Сбер Банк», код 369  
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 39  
BIC: BPSBBY2X

Открытое акционерное общество  
«Стройтрест № 1»

**Строительное управление № 19**  
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск  
почтовый адрес: . Платонова, 1, 220034, г. Минск  
тел. приёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000  
Региональная дирекция № 700  
ОАО «БПС-Сбербанк», код 369  
г. Минск, пр. Независимости, 39  
BIC: BPSBBY2X

на № 27.03.2026 № 1-9/663  
ад \_\_\_\_\_

Начальнику  
УМ-70 ОАО "Трест №15 "Спецстрой"  
Бобрику Р.Б.

Первому заместителю директора-главному инженеру  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Жминько И.И.

СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» информирует Вас, что по объекту «Жилая многоквартирная застройка в границах просп. Независимости - ул. Волгоградской - ул. Кедышко» при повторной проверке работоспособности систем РЗА и ТЛМ РП-333 были выявлены следующие замечания:

1. В шкафу ПСН объем телесигнализации не соответствует проекту 22.010.1.18-ТЛМ. Необходимое количество сигналов 6 (Лист 9 проекта 22.01 0.1.1 8-Т ЛМ), в шкафу 1 сигнал.
2. Для окончательной проверки правильности показаний состояния оборудования в шкафу ШОТ (зав. номер 2000-2025.312-1.1) необходимо заменить резисторы 2 шт., в рамках гарантийных обязательств.

В связи с необходимостью выполнения полного комплекса работ по наладке систем РЗА и ТЛМ просим Вас, в кратчайшие сроки устранить данные замечания.

Начальник

А.В. Шостак