


Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял
БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199
вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск
тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»
Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199
ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск
тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»
Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X
УНН 101477759 ОКПО 01279346

31.03.2020 № 643/01
На № _____ ад _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

ООО «НикаПроект»

О внесении изменений в ПСД

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» сообщает, что по объекту **«Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого - ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске». 2 очередь строительства** не представляется возможным выполнить устройство подпорной стены №2 согласно 81-ПП/22-00-ГП.КР лист 5. Опирание подпорной стены, согласно проекту, осуществляется на бетонную подготовку без устройства пятки, что недостаточно для ее фиксации в вертикальном положении.

Просим Вас рассмотреть, согласовать, внести изменения и выдать наш адрес откорректированную проектно-сметную документацию.

Заместитель директора

А.В. Сапего