

Дзяржаўнае вытворчае
аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №35»

Філіял
Упраўленне
спецыялізаваных работ

Юр. адрас: вул. Я. Коласа, 38, г. Мінск, 220013
Пачт.адрас: вул. Валадзько, 22, г. Мінск, 220007
тел./ факс (+375-17) 219-44-25
e-mail: usr_trest35@tut.by

р/сч ВУ40ВПСВ30121731660159330000 Рэгіянальная
дырэкцыя № 700 ААТ «БПС-Сбербанк» г. Мінск,
пр-кт Машэрава, 80, код ВПСВВУ2Х
УНП 102383121

Государственное производственное
объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«Стройтрест №35»

Филиал
Управление
специализированных работ

Юр. адрес :ул. Я.Коласа, 38, г. Минск, 220013
Почт. адрес: ул. Володько, 22, г. Минск, 220007
тел./ факс (+375-17) 219-44-25
e-mail: usr_trest35@tut.by

р/сч ВУ40ВПСВ30121731660159330000 Региональная
дирекция № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск,
пр-кт Машерова, 80, код ВПСВВУ2Х
УНП 102383121

31.03.2026г. № 241

Директору филиала СУ-201
ОАО «Стройтрест №35»
Ковалёнку А.М.

Первому заместителю директора-
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Филиал «Управление специализированных работ» ОАО «Стройтрест №35» по объекту: ***«Строительство нового корпуса на 120 мест в ГУ «Детский дом-интернат для детей инвалидов с особенностями психофизического развития», расположенного по адресу: г. Минск ул. Выгодского, 16»***, сообщаем о том, что в поставляемом оборудовании (КТП1 и КТП2) Минским электротехническим заводом имени В.И. Козлова отсутствует:

- буквенно-цифровая маркировка жил;
- заводская однолинейная схема электроснабжения на дверях;
- маркировка автоматических выключателей;
- марка счетчика не соответствует проектной;

Так же не предусмотрены «флажки» на автоматах для подключения отходящих кабельных линий 0,4 кВ.

Зам. директора по производству



Мартынов А.А.