



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

02.04.2026 № 1-10/1-857

на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Я. Колоса, 32а, 220013, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.usr@trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Первому заместителю
директора-главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Об устранении замечаний

УСР ОАО «Стройтрест №1» в ответ на Ваше письмо №18-13/2668 от 30.03.2026 по объекту «Реконструкция автовокзала «Восточный» под центр технического творчества детей и молодежи в г.Минске» сообщаем, что подключение считывателей и замков выполнено согласно проектной документации и паспортов на оборудование. Система была налажена и предъявлена в работоспособном состоянии господа надзору и эксплуатирующей организации с предоставлением соответствующих актов. Наладку оборудования осуществляло ОАО "Трест Белпромналадка". Поставку считывателей и контроллеров СКУД производил заказчик.

Для выявления причин неработоспособности системы предлагаем организовать комиссионную встречу на объекте с представителями собственника, поставщика, ОАО «Трест Белпромналадка» и УСР ОАО «Стройтрест №1».

Главный инженер

Д.В. Макавчик