

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ  
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»**

**Будаўнічае ўпраўленне № 101**

**(БУ-101 ААТ «МАПІД»)**

вул. Р. Люксембург, 205, к. 53  
220036, г. Мінск

E-mail: su101@oaomapid.by

Тэлефон +375 17 253-66-12

Р/рачунак BY20VLBB30120100308601001001

ВІС ВLBVVY2X, УНП 100308601

Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»

па г. Мінску і Мінскай вобласці

вул. Калектарная, 11, г. Мінск



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «МАПИД»**

**Строительное управление № 101**

**(СУ-101 ОАО «МАПИД»)**

ул. Р. Люксембург, 205, к. 53  
220036, г. Минск

E-mail: su101@oaomapid.by

Телефон +375 17 253-66-12

Р/счет BY20VLBB30120100308601001001

ВІС ВLBVVY2X, УНП 100308601

Дирекция ОАО «Белинвестбанк»

по г. Минску и Минской области

ул. Коллекторная, 11, г. Минск

19.05.2026 № 51-6/805  
на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Директору  
КУП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

Начальнику ПО  
по строительству  
ОАО «МАПИД»  
Кияну А.А.

О замечаниях к ПД

СУ-101 ОАО «МАПИД» сообщает, что по объекту строительства «Застройка микрорайона Лошица-10. 2-ая очередь строительства. Проект застройки» при отрыве существующего газопровода ф225 для устройства футляра на месте его установки на газовой трубе обнаружена муфта электросварная. Диаметр данной муфты значительно превышает диаметр трубы, в следствии чего муфта не вмещается в проектную трубу футляра ф315мм. Также расстояние между футлярами теплотрассы в месте пересечения с газопроводом оказалось на 0,6м больше проектного.

Учитывая вышеизложенное, просим в разделе проектной документации 16.019.2.00-ГСН запроектировать футляр из стальной трубы ф377мм, длиной 7,1м и учесть все сопутствующие материалы и работы.

Первый заместитель начальника  
управления - главный инженер

В.С. Тарасов