

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст № 15 «Спецбуд»  
Спецыялізаванае ўпраўленне № 72  
вул. Альшэўскага 20А, 220073, г. Мінск  
e-mail: su72@trest15.by  
тэл. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14  
р.р ВУ89ВРСВ30121040680109330000  
ў ААТ «Сбер Банк», БИК ВРСВВУ2Х,  
г. Мінск, пр – т Незалежнасці, 32А-1  
УНП-100316787 АКПА – 012796655002



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»  
Специализированное управление № 72  
ул. Ольшевского 20А, 220073, г. Минск  
e-mail: su72@trest15.by  
тел. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14  
р.с ВУ89ВРСВ30121040680109330000  
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВРСВВУ2Х  
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1  
УНП – 100316787 ОКПО – 012796655002

20.05.2026 № 14-03/828

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику УМ-70  
ОАО «Трест №15 «Спецстрой»  
Бобрику Р.Б.

Копия: Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

Главному инженеру  
ОАО «Трест №15 «Спецстрой»  
Зайцеву С.И.

О сохранности объекта ул.Проектируемая №8

СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» сообщает, что в ходе производства работ по прокладке высоковольтного кабеля силами ОАО «Стройтрест №35» на объекте строительства новой инфекционной больницы был зафиксирован факт повреждения элементов благоустройства объекта 21.70.17 «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Возведение ул.Проектируемая №8 от ул.Проектируемой №2 до въезда в клинический инфекционный стационар в г.Минске», а именно складирование грунта и движение построечной техники по выполненным пешеходным дорожкам.

Просим принять меры по обеспечению сохранности выполненных элементов благоустройства, а в случае повреждения восстановить дефектные участки.

Приложения: Фотографии – 10 штук в 1 экз.

Начальник управления

И.Н. Перуновский

03 ПТО 276-11-09





















