

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст № 15 «Спецбуд»  
Спецыялізаванае упраўленне № 128  
вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск  
e-mail: [su128@trest15.by](mailto:su128@trest15.by)  
тэлефон/факс (017) 375 – 52 – 87  
р.р ВУ39ВПСВ30121040670119330000  
ў ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х  
г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1  
УНП – 100349899 АКПА – 01279665



Открытое акционерное общество  
«Трэст № 15 «Спецстрой»  
Специализированное управление № 128  
ул. Минина, 1, 220014, г. Минск  
e-mail: [su128@trest15.by](mailto:su128@trest15.by)  
телефон/факс (017) 375 – 52 – 87  
р.с ВУ39ВПСВ30121040670119330000  
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х  
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1  
УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

25.05.2026 г. №19/01 – 625  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

Копия:  
Генеральному директору  
ОАО «Трэст №15 «Спецстрой»  
Абакумову С.Ю.

## ПОВТОРНО!

О рассмотрении вопроса

СУ-128 ОАО «Трэст №15 «Спецстрой» сообщает, что на сегодняшний день проводится процесс сдачи 1-ого пускового комплекса объекта: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Котельная и сети теплоснабжения (Участок №1). 2 очередь строительства», и предъявление эксплуатирующим организациям выполненных работ по озеленению и благоустройству тротуаров ул. №7.№9, ул. Меделки, а также сдачи сети ТС.


Но по состоянию на сегодняшний день на данных улицах подрядчиками ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» и РУП «Минскэнерго» производятся строительные работы с применением большегрузной техники, которые массово повреждают (на некоторых участках повреждены полностью) выполненные нами работы по озеленению и покрытию тротуаров, а также есть случаи повреждений камеры теплотрассы УТ-36 (ул. Пректируемая №9) и повреждена труба сети теплотрассы на участке УТ31-УТ32 (3-й квартал), все это делает невозможным предъявлению данного объекта эксплуатирующим организациям и получение справок для заключений.



Просим Вас рассмотреть вопрос по восстановлению поврежденных участков, с обеспечением гарантийных обязательств на эти работы (наличие гарантийных обязательств), для предъявления их эксплуатирующим организациям.

Приложение: фото 18 шт.

Начальник СУ-128



В.И. Северинец

ИСП.Высоцкий А.В.

