

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трест №15 «Спецбуд»

Упраўленне механізацыі № 70

220014, г.Мінск, вул.Мініна, 1

e-mail: um70@trest15.by

тэл. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75

р.р ВУ83ВПСВ30121039380119330000

ААТ «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х

г. Мінск, пр.Незалежнасці, 32А-1

УНП – 100325820, АКПО - 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Управление механизации № 70

220014, г.Минск ул. Минина, 1

e-mail: um70@trest15.by

тел. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75

р.с ВУ83ВПСВ30121039380119330000

ОАО «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х

г. Минск, пр. Независимости, 32А-1

УНП – 100325820, ОКПО - 01279665

29.05.26 № 16/03-1108

На _____ от _____

Директору

УП «УКС Мингорисполкома»

А.К. Бобарико

О корректировке ПСД

УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» просит внести изменения в ПСД, согласно выявленным замечаниям и записи в журнале авторского надзора по объекту: 19.86 «Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого района Лошица. ул. Проектируемая №12 от ул. Проектируемой №1 до ул. Чижевских. 2-я очередь строительства».

Приложение:

- письмо СООО «СМУ Союзтелефонстрой» №05-05/1412 от 28.05.2026г.
- копия Лист №6 от 26.05.2026г. – журнал авторского надзора (1 стр.)

Начальник УМ-70

Р.Б. Бобрик

03 Балинова О.И. (017)375-83-45



РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

СУМЕСНАЕ ТАВАРЫСТВА З
АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ

“БМУ САЮЗТЭЛЕФОНБУД”

220090, г. Мінск, вул. Уходняя, 169
УНП 800001327 ОКПО 37421469
р/с ВУ03 АКВВ 3012 1023 0132 1550 0000
ЦБП №529 «Белсвязь» АСБ «Беларусбанк»
220089 г. Мінск, пр. Дзяржынскага, 18,
код АКВВВУ2Х
тэл.: (017) 373-34-16, факс: (017) 301-34-02
E-mail: smu_sts_minsk@mail.ru
http://www.smu-sts.by



РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“СМУ СОЮЗТЕЛЕФОНСТРОЙ”

220090, г. Мінск, ул. Восточная, 169
УНП 800001327 ОКПО 37421469
р/с ВУ03 АКВВ 3012 1023 0132 1550 0000
в ЦБУ №529 «Белсвязь» АСБ «Беларусбанк»
220089, г. Мінск, пр. Дзяржынскага, 18,
код АКВВВУ2Х
тэл.: (017) 373-34-16, факс: (017) 301-34-02
E-mail: smu_sts_minsk@mail.ru
http://www.smu-sts.by

28.05.2026 № 05-05/1412

На _____ от _____

Начальнику
УМ-70 ОАО «Трест №15
«Спецстрой»
Бобрику Р.Б.

О корректировки ПСД

В ходе производства СМР и анализа проектно-сметной документации по объекту: «Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого района Лошица. Ул. Проектируемая №12 от ул. Проектируемой №1 до ул. Чижевских» были выявлены следующие замечания:

1. Не соответствие проектной и сметной документацию раздела 19.86-ЭС.2 в части:

- 1.1. Маркировки и сечения кабеля: разночтение в проектных материалах (в спецификации указан кабель АВББШв 3х35, в то время как в кабельном журнале и сметной документации — АВББШв 4х35).
- 1.2. Наименование подстанции: заменить обозначение ТП-2436 на ТП-2007 в кабельном журнале и на схеме электроснабжения. Корректировка необходима вследствие ранее выполненной реконструкции Лошицкого усадебно-паркового комплекса с перекладкой КЛ 10 кВ к ТП-2433 с ТП-2436 на ТП-2007.

2. На основании записи в журнале авторского надзора от 26.05.2026 внести изменения в план трасс КЛ 0,4 кВ в части места ввода в ТП-1643 со стороны РУ-0,4 кВ



Приложение:

Лист №6 от 26.05.2026г. -журнал авторского надзора-1стр.

Генеральный директор

К.В. Червонцев

Богослав А.А.
8 033 350 57 51



Дата	Выявленные отступления от проектной документации, нарушения требований ТНПА и технических условий при производстве строительно-монтажных работ	Указания об устранении выявленных отступлений или нарушений и сроки их выполнения	Заним. персонал (фамилия, инициалы)	Средств измерений		Средств защиты	
				Средств измерений	Средств защиты	Средств защиты	Средств защиты
28.05.2026	<p>В связи с обнаружением в зоне производства работ межзонального крепления из буронабивных свай необходимо выполнить смещение места подключения в камере РУ КЗ2 свдс</p> <p>2. Вернутся работы по подключению от ТП-1643 кп-0,4кв</p>	<p>1. Сместить место подключения в камеру КВЗ свдс.</p> <p>2. При выполнении вводе кп-0,4кв в ТП-1643 от существующих проводки в РУ-0,4кв ТП-1643, рядом заложить просекательные трубки и обеспечить ввод в ввод кп-0,4кв (0,02) в РУ 0,4кв ТП-1643.</p>	<p>ГИП Петушев И.И. Ведущий Лешков Д.В. Л.В.</p> <p>С.И.И. Глейк О.И. Л.В.</p>				