

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)
Філіял «Будаўнічае упраўленне №13»
(Філіял «СУ-13»)



вул. Альшэўскага, 18, 220073, г. Мінск
тэл/факс.: +375 (17) 367 92 13
e-mail: su13@stroytrest4.by
Р/р ВУ68 ВПСВ 3012 1021 2401 5933 0000
ААТ «Сбер Банк» г. Мінск,
пр-т Незалежнасці 32А, будынак 1
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100290987, АКПА 01279547

08.06.2026 № 1063
на № _____ от _____

Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)
Филиал «Строительное управление № 13»
(Филиал «СУ-13»)

ул. Ольшевского, 18, 220073, г. Минск
тел/факс.: +375 (17) 367 92 13
e-mail: su13@stroytrest4.by
Р/с ВУ68 ВПСВ 3012 1021 2401 5933 0000
ОАО «Сбер Банк» г. Минск, пр-т Независимости, 32А
Строение 1,
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100290987, ОКПО 01279547


УП «Национальный детский
технопарк»

УП «УКС Мингорисполкома»

В ответ на письмо Учреждения образования «Национальный детский технопарк» №01-16/417 от 26.05.2026 по объекту: «Строительство общежития на 300 мест», сообщаем.

В ходе осмотра 26.05.2026 помещений технического подполья здания общежития, был установлен факт подтопления четырёх помещений и коридора, причины не установлены. Филиалом СУ-13 ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4» работы по гидроизоляции выполнены в соответствии с проектной документацией, что подтверждено актами на скрытые работы, подписанными в ходе производства работ.

Первый заместитель начальника - главный инженер
филиала «СУ-13» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

 Д.Г. Заяц

Исполнитель
8-029-891-36-13

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда соответствует требованиям
СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001

