



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 19

вул. Платонава, 1, 220034, г. Мінск
тэлефон/факс (017) 353 12 42

сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000

у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700

па г. Мінску і Мінскай вобласці,

ААТ «Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X



08.06.2026 № 1-9/1282

на № _____ от _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 19

ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
телефон/факс (017) 353 12 42

сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000

в Региональной дирекции № 700

по г. Минску и Минской области,

ОАО «Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X

Первому заместителю директора-главному
инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Директору
ОАО «Институт «Минскгражданпроект»»
Быковскому О.М.

СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» сообщает, что по объекту:
«Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Детское дошкольное учреждение с бассейном на 230 мест в квартале №26 в смете №107 заложены расценки Е8-6-101, Е8-6-1 (простая кладка наружных стен). Однако на лицевой части здания имеются усложненные участки стен (эркеры). При сопоставлении общей площади лицевой стороны наружных стен к площади эркеров - площадь эркеров составляет 10,8% от всей площади лицевых наружных стен, что согласно сборнику РСН 8.03.108-2022 стены попадают под расценки Е8-6-301, Е8-6-3(кладка наружных стен средней сложности). В связи с этим просим заменить расценки на кладку всех наружных стен с простой на кладку средней сложности и откорректировать ПСД.

Начальник
СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»

А.В. Шостак