

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял

БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ № 199

вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск

тэл./факс(017)390-78-80, email:su199@mail.ru

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»

Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»

Открытое акционерное общество

«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199

ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск

тел./факс(017)390-78-80, email:su199@mail.ru

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»

Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 ОКПО 01279346

09.06.2026 № 1265/02
На № _____ ад _____

ООО «Минский городской технопарк»
КУП «УКС Мингорисполкома»

Об устранении замечаний

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест № 35» по объекту «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8, в г. Минске». 28 очередь» сообщает:

Устройство внутренних откосов не предусмотрено ПСД и не является недостатком относящимся к гарантийным обязательствам.

С Уважением,
Первый заместитель директора
главный инженер

Д.В. Буйновский

Усаров А.С. +375296811080