

ДВА «ГАРРАМАЎТАДАР МГВ»
Дарожна-эксплуатацыйнае
камунальнае унітарнае прадпрыемства
«Рамаўтадар Кастрычніцкага
раёна г. Мінска»



(Дзяржаўнае прадпрыемства
«Рамаўтадар Кастрычніцкага
раёна г. Мінска»)

220099, г. Мінск, вул. Казінца, 7а
тэл/факс. 355-75-14, тэл. бух. 364-79-58
р/р.: ВУ29АКВВ30126260700085400000
Цэнтар банкаўскіх паслуг №527 (ЦБП №527)
ААТ «ААБ «Беларусбанк», БІК АКВВВУ2Х
УНН 190017438, ОКПО 37602320
e-mail: info@rador.by

ГПО «ГОРРЕМАВТОДОР МГИ»
Дарожна-эксплуатацыйнае
коммунальное унитарное предприятие
«Ремавтодор Октябрьского
района г. Минска»

(Государственное предприятие
«Ремавтодор Октябрьского
района г. Минска»)

220099, г. Минск, ул. Казинца, 7а
тел/факс. 355-75-14, тел. бух. 364-79-58
р/с.: ВУ29АКВВ30126260700085400000
Центр банковских услуг №527 (ЦБУ №527)
ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х
УНП 190017438, ОКПО 37602320
e-mail: info@rador.by

В. 12. 2024 № 07-7/3105
На № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

ул. Советская, д. 17
220030, г. Минск

О выдаче справки

В ответ на Ваше письмо о выдаче справки государственное предприятие «Ремавтодор Октябрьского района г. Минска» (далее - предприятие) сообщает следующее.

Справка о выполнении технических условий на объекте «Административно-хозяйственный комплекс зданий ГУВД Мингорисполкома по пер. Добромысленскому в г. Минске» будет выдана после устранения замечаний, выявленных в ходе обследования:

- устранить просадки плиточного покрытия тротуаров;
- завершить работы по благоустройству (устройство водоотводного лотка, восстановление плиточного покрытия).

Приложение: фото дефекта на 3л. в 1 экз.

Заместитель директора –
главный инженер

И.М.Апранич