

СПРАВКА

дана настоящая представителю СУ-204 в том, что отделочные работы в квартире № 117 жилого дома № 6 по ул. Гусова выполнены качественно и в полном объеме. Столярные изделия, а также изделия из ПВХ отрегулированы и видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7. первичная регулировка приборов производится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий.

Собственник квартиры:


(подпись)

Синацкий ИТ
(ФИО)

Контактный телефон собственника: + 375 (29) 770-07-94

дата 9 10 /2024г.

СПРАВКА

дана настоящим представителю СУ-204 в том, что отделочные работы в квартире № 118 жилого дома № 6 по ул. Сефарида Тухеба выполнены качественно и в полном объеме. Стальные изделия, а также изделия из ПВХ отрегулированы и видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7, первичная регулировка приборов производится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий.

Собственник квартиры:

(подпись)

(ФИО)

Контактный телефон собственника: + 375 (29) 309 53 68

Дата 14 / 01 / 2025г.

СПРАВКА

дана настоящая представителю СУ-204 в том, что отделочные работы в квартире № 123 жилого дома № 6 по ул. Тихова выполнены качественно и в полном объеме. Столярные изделия, а также изделия из ПВХ отрегулированы и видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7. первичная регулировка приборов производится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий.

Собственник квартиры: _____
(подпись)

Н. Д. Будковский
(ФИО)

Контактный телефон собственника: + 375 (29) 400 - 47 - 43

дата 18 / 01 / 2024г.

СПРАВКА

дана настоящая представителю СУ-204 в том, что отделочные работы в квартире № 127 жилого дома № 6 по ул. Тихова выполнены качественно и в полном объеме. Столярные изделия, а также изделия из ПВХ отрегулированы и видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7, первичная регулировка приборов производится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий.

Собственник квартиры:


(подпись)

Бурко Е. В.
(ФИО)

Контактный телефон собственника: + 375 (29) 574 28 78

дата 17 / 01 / 2025г.


СПРАВКА

дана настоящая представителю СУ-204 в том, что отделочные работы в квартире № 132 жилого дома № 6 по ул. Г. Тихова выполнены качественно и в полном объеме. Столярные изделия, а также изделия из ПВХ отрегулированы и видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7, первичная регулировка приборов производится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий.

Собственник квартиры:


(подпись)


(ФИО)

Контактный телефон собственника: + 375 (29) 354 79 21


дата 18 1 01 2024г.


СПРАВКА

дана настоящая представителю СУ-204 в том, что отделочные работы в квартире № 133 жилого дома № 6 по ул. С. Давыдов выполнены качественно и в полном объеме. Столярные изделия, а также изделия из ПВХ отрегулированы и видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7, первичная регулировка приборов производится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий.

Собственник квартиры:


(подпись)


(ФИО)

Контактный телефон собственника: + 375 (29) 6384231


дата 22 / 01 / 2025г.

СПРАВКА

дана настоящая представителю СУ-204 в том, что отделочные работы в квартире № 139 жилого дома № 6 по ул. Тучаба выполнены качественно и в полном объеме. Столярные изделия, а также изделия из ПВХ отрегулированы и видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7, первичная регулировка приборов производится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий.

Собственник квартиры:


(подпись)

Курманов М.С.
(ФИО)

Контактный телефон собственника: + 375 (33) 666 40 16

Дата 13 / 01 / 2025гг.

СПРАВКА

дана настоящая представителю СУ-204 в том, что отделочные работы в квартире № 146 жилого дома № 6 по ул. Т. Мухомова выполнены качественно и в полном объеме. Столярные изделия, а также изделия из ПВХ отрегулированы и видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7. первичная регулировка приборов производится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий.

Собственник квартиры: _____

Э
(подпись)

Т. И. Сидоренко
(ФИО)

Контактный телефон собственника: + 375 (44) 719-81-21


дата 04 / 04 / 2025г.

СПРАВКА

дана настоящая представителю СУ-204 в том, что отделочные работы в квартире № 148 жилого дома № 6 по ул. Т. Тихово выполнены качественно и в полном объеме. Столярные изделия, а также изделия из ПВХ отрегулированы и видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7. первичная регулировка приборов производится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий.

Собственник квартиры:


(подпись)

Виктор Г. М.
(ФИО)

Контактный телефон собственника: + 375 (029)

186
1685876

дата 18 / 01 / 2025г.

СПРАВКА

дана настоящая представителю СУ-204 в том, что отделочные работы в квартире № 154 жилого дома № 6 по ул. Гавриила Тихонова выполнены качественно и в полном объеме. Столярные изделия, а также изделия из ПВХ отрегулированы и видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7. первичная регулировка приборов производится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий.

Собственник квартиры:

БММ
(подпись)

Белько СР
(ФИО)

Контактный телефон собственника: + 375 (29) 175-95-23

дата 09 / 01 / 2024 г.

СПРАВКА

дана настоящая представителю СУ-204 в том, что отделочные работы в квартире № 56 жилого дома № 6 по ул. Тихова выполнены качественно и в полном объеме. Столярные изделия, а также изделия из ПВХ отрегулированы и видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7. первичная регулировка приборов производится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий.

Собственник квартиры:

Сед
(подпись)

Соловей А.
(ФИО)

Контактный телефон собственника: + 375 (25) 7428983

дата 17.01 / 2024 г.

СПРАВКА

дана настоящая представителю СУ-204 в том, что отделочные работы в квартире № 157 жилого дома № 6 по ул. Тихова выполнены качественно и в полном объеме. Столярные изделия, а также изделия из ПВХ отрегулированы и видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7. первичная регулировка приборов производится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий.

Собственник квартиры: _____

(подпись)

А.А. Несефова
(ФИО)

Контактный телефон собственника: + 375 (44) 5513220

дата 10 / 01 / 2025 г.

СПРАВКА

дана настоящая представителю СУ-204 в том, что отделочные работы в квартире № 159 жилого дома № 6 по ул. Г. Мухомова выполнены качественно и в полном объеме. Столярные изделия, а также изделия из ПВХ отрегулированы и видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7. первичная регулировка приборов производится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий.

Собственник квартиры:


(подпись)

Маринкс
(ФИО)

Контактный телефон собственника: + 375 (29) 344 3544

дата 09 / 01 /2025г.

СПРАВКА

дана настоящая представителю СУ-204 в том, что отделочные работы в квартире № 161 жилого дома № 6 по ул. Г. Тукоева выполнены качественно и в полном объеме. Столярные изделия, а также изделия из ПВХ отрегулированы и видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7. первичная регулировка приборов производится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий.

Собственник квартиры: _____
(подпись)

Алмашев А. И.
(ФИО)

Контактный телефон собственника: + 375 (28) 5759522

дата 14 / 01 / 2024г.


СПРАВКА


СПРАВКА

дана настоящая представителю СУ-204 в том, что отделочные работы в квартире № 163 жилого дома № 6 по ул. Габриэлю Тихову выполнены качественно и в полном объеме. Столярные изделия, а также изделия из ПВХ отрегулированы и видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7. первичная регулировка приборов производится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий.

Собственник квартиры:


(подпись)


(ФИО)

Контактный телефон собственника: + 375 (29) 73-69-62


дата 03 / 01 / 2024 г.

СПРАВКА

Дана настоящая представителю СУ-204 в том, что отделочные работы в квартире № 164 жилого дома № 6 по ул. Г. Труда выполнены качественно и в полном объеме. Столярные изделия, а также изделия из ПВХ отрегулированы и видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7, первичная регулировка приборов производится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий.

Собственник квартиры:


(подпись)

Оксана А. В.
(ФИО)

Контактный телефон собственника: + 375 (28) 196-77-85

Дата 13 / 01 / 2025г.

СПРАВКА

дана настоящая представителю СУ-204 в том, что отделочные работы в квартире № 164 жилого дома № 6 по ул. С. Зиньба выполнены качественно и в полном объеме. Столярные изделия, а также изделия из ПВХ отрегулированы и видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7. первичная регулировка приборов производится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий.

Собственник квартиры: _____
(подпись)

Александр С. С.
(ФИО)

Контактный телефон собственника: + 375 (25) 925-40-14

дата 22 / 01 / 2025г.

СПРАВКА

дана настоящая представителю СУ-204 в том, что отделочные работы в квартире № 170 жилого дома № 6 по ул. Тихова выполнены качественно и в полном объеме. Столярные изделия, а также изделия из ПВХ отрегулированы и видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7. первичная регулировка приборов производится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий.

Собственник квартиры: _____

(подпись)

Сосковская Д.А.
(ФИО)

Контактный телефон собственника: + 375 (023) 116-77-05

дата 3 / 1 /2024г.

СПРАВКА

дана настоящая представителю СУ-204 в том, что отделочные работы в квартире № 173 жилого дома № 6 по ул. Тихово выполнены качественно и в полном объеме. Столярные изделия, а также изделия из ПВХ отрегулированы и видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7. первичная регулировка приборов производится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий.

Собственник квартиры:



(подпись)

Травушский И.В.



(ФИО)

Контактный телефон собственника: + 375 (33) 3507081


дата 8 / 01 / 2025г.

СПРАВКА

дана настоящая представителю СУ-204 в том, что отделочные работы в квартире №174 жилого дома №6 по ул. Г. Тихова выполнены качественно и в полном объеме. Столярные изделия, а также изделия из ПВХ отрегулированы и видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7. первичная регулировка приборов производится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий.

Собственник квартиры: _____


(подпись)

Шурхас Р.У.
(ФИО)

Контактный телефон собственника: + 375 (29) 603-34-49

дата 29.01/2025 г.

Заместитель по управлению
Управляющей компании

СПРАВКА

дана настоящая представителю СУ-204 в том, что отделочные работы в квартире № _____