

СПРАВКА

Дана настоящая представителю СУ-202 ОАО «МАПИД» в том, что отделочные работы в квартире № 69 ж.д. №49 по ул. Комсомольская (ж.д. 8 Смолевичи по г/п) выполнены качественно, в полном объёме. Оконные, балконные, дверные блоки отрегулированы, видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7 первичная регулировка приборов проводится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий согласно инструкции по эксплуатации, предоставленной производителем блоков.

Владелец квартиры: Минин (подпись) Морозов И.И. (Ф.И.О.)

Контактный телефон: +375 44 5853010

Производитель работ: Беляев Владислав Олегович(+375291124854)

28.01.25
Дата

Я.Кисельчик А.А. 03.02.2025 устно к клиенту от квартиры №69
Выявленные замечания при осмотре:

СПРАВКА

Дана настоящая представителю СУ-202 ОАО «МАШИД» в том, что отделочные работы в квартире № 72 ж.д. №49 по ул. Комсомольская Балконные, дверные блоки отрегулированы, видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТЬ 1108-2017 п. 10.7 первичная регулировка приборов проводится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изданий согласно инструкции по эксплуатации, предоставленной производителем блоков.

Владелец квартиры: _____

Контактный телефон: _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

Производитель работ: Беляев Владислав Олегович(+375291124854)

Дата

9. Владислав 11.11.2025 подпись Иванов Иван
Выявленные замечания при осмотре: _____

СПРАВКА

Дана настоящая представителю СУ-202 ОАО «МАПИД» в том, что отделочные работы в квартире № 73 ж.д. №49 по ул. Комсомольская (ж.д. 8 Смолевиичи по г/п) выполнены качественно, в полном объеме. Оконные, балконные, дверные блоки отрегулированы, видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7 первичная регулировка приборов проводится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий согласно инструкции по эксплуатации, предоставленной производителем блоков.

Владелец квартиры: Сидор (подпись) Васильев В.И. (Ф.И.О.)

Контактный телефон: 4340 46 5853016

Производитель работ: Белиев Владислав Олегович(+375291124854)

28.01.2015 Дата
В. Васильев 03.02.2015 подпись Канюк В.И.
Выведенные замечания при осморе:

СПРАВКА

Дана настоящая представителю СУ-202 ОАО «МАПИД» в том, что отделочные работы в квартире № 80 ж.д. №49 по ул. Комсомольская (ж.д. 8 Смолевичи по г/п) выполнены качественно, в полном объеме. Оконные, балконные, дверные блоки отрегулированы, видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7 первичная регулировка приборов проводится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий согласно инструкции по эксплуатации, предоставленной производителем блоков.

Владелец квартиры: *[подпись]* *Можайкин А.Г.*
(подпись) (Ф.И.О.)

Контактный телефон: *+375 44 58 53 016*

Производитель работ: Беляев Владислав Олегович (+375291124854)

28.01.15

Дата

А. Киселев ЧА 03.02.2015 пр.м.д. к.м.д. от квартиры 80
Выявленные замечания при осмотре:

СПРАВКА

Дана настоящая представителю СУ-202 ОАО «МАПИД» в том, что отделочные работы в квартире № 81 ж.д. №49 по ул. Комсомольская (ж.д. 8 Смолевичи по г/п) выполнены качественно, в полном объеме. Оконные, балконные, дверные блоки отрегулированы, видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7 первичная регулировка приборов проводится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий согласно инструкции по эксплуатации, предоставленной производителем блоков.

Владелец квартиры: Иванов Иванов И.Г.
(подпись) (Ф.И.О.)

Контактный телефон: 12385445853016

Производитель работ: Беляев Владислав Олегович(+375291124854)

03.02.2025

Дата

И. Иванов И.Г. 03.02.2025 принял работу от квартиры №81

Выявленные замечания при осмотре:

СПРАВКА

Дана настоящая представителю СУ-202 ОАО «МАПИД» в том, что отделочные работы в квартире № 89 ж.д. №49 по ул. Комсомольская (ж.д. 8 Смолевичи по г/п) выполнены качественно, в полном объеме. Оконные, балконные, дверные блоки отрегулированы, видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7 первичная регулировка приборов проводится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий согласно инструкции по эксплуатации, предоставленной производителем блоков.

Владелец квартиры: С.М.И. Комсомольск ул.
(подпись) (Ф.И.О.)

Контактный телефон: +37544 5855 016

Производитель работ: Беляев-Владислав Олегович(+375291124854)

26.06.2025
Дата


Я.Киселева И.А. 03.02.2025 принят ключи от квартиры №89
Выявленные замечания при осмотре:

СПРАВКА

Дана настоящая представителю СУ-202 ОАО «МАПИД» в том, что отделочные работы в квартире № 92 ж.д. №49 по ул. Комсомольская (ж.д. 8 Смоленичи по г/п) выполнены качественно, в полном объеме. Оконные, балконные, дверные блоки отрегулированы, видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7 первичная регулировка приборов проводится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий согласно инструкции по эксплуатации, предоставленной производителем блоков.

Владелец квартиры:



(подпись)

Киселев И А

(Ф.И.О.)

Контактный телефон:

8012515523982

Производитель работ: Беляев Владислав Олегович (+375291124854)

03.02.2025

Дата

И. Киселев И А 03.02.2025 принял работу от мастера

Выявленные замечания при осмотре:

СПРАВКА

Дана настоящая представителю СУ-202 ОАО «МАПИД» в том, что отделочные работы в квартире № 93 ж.д. №49 по ул. Комсомольская (ж.д. 8 Смолевичи по г/п) выполнены качественно, в полном объёме. Оконные, балконные, дверные блоки отрегулированы, видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7 первичная регулировка приборов проводится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий согласно инструкции по эксплуатации, предоставленной производителем блоков.

Владелец квартиры: А.И.И. Можайко С.И.
(подпись) (Ф.И.О.)

Контактный телефон: 7-395-94-58-83-016

Производитель работ: Беляев Владислав Олегович(+375291124854)

28.01.18
Дата

А.Кисель ИА 03.01.2025 пришло письмо от собственника квартиры №93
Выявленные замечания при осмотре:

СПРАВКА

Дана настоящая представителю СУ-202 ОАО «МАПИД» в том, что отделочные работы в квартире № 103 ж.д. №49 по ул. Комсомольская (ж.д. 8 Смоленичи по г/п) выполнены качественно, в полном объеме. Оконные, балконные, дверные блоки отрегулированы, видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7 первичная регулировка приборов проводится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий согласно инструкции по эксплуатации, предоставленной производителем блоков.

Владелец квартиры: Алексей Можайко А.Г.
(подпись) (Ф.И.О.)

Контактный телефон: +375 44 5863010

Производитель работ: Беляев Владислав Олегович (+375291124854)

30.01.25

Дата

А. Кисель и А. А. 03.02.2025 приняла работу от квартиры №103

Выявленные замечания при осмотре:

СПРАВКА

Дана настоящая представителю СУ-202 ОАО «МАПИД» в том, что отделочные работы в квартире №107 ж.д. №49 по ул. Комсомольская (ж.д. 8 Смолевичи по г/п) выполнены качественно, в полном объеме. Оконные, балконные, дверные блоки отрегулированы, видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7 первичная регулировка приборов проводится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий согласно инструкции по эксплуатации, предоставленной производителем блоков.

Владелец квартиры:  Кисель ИА
(подпись) (Ф.И.О.)

Контактный телефон: 80 (29) 552 39 92

Производитель работ: Беляев Владислав Олегович(+375291124854)


03.02.2025
Дата

Я Кисель ИА 03.02.2025 принял ключи от квартиры №107
Выявленные замечания при осмотре:

СПРАВКА

Дана настоящая представителю СУ-202 ОАО «МАПИД» в том, что отделочные работы в квартире № 111 ж.д. №49 по ул. Комсомольская (ж.д. 8 Смолевичи по г/п) выполнены качественно, в полном объеме. Оконные, балконные, дверные блоки отрегулированы, видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7: первичная регулировка приборов проводится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий согласно инструкции по эксплуатации, предоставленной производителем блоков.

Владелец квартиры:  Киселья ИА
(подпись) (Ф.И.О.)

Контактный телефон: 80(29)552 3882

Производитель работ: Беляев Владислав Олегович(+375291124854)

03.02.2025

И. Киселья ИА 03.02.2025 принял блоки от квартиры №111
Дата
Выявленные замечания при осмотре:

СПРАВКА

Дана настоящая представителю СУ-202 ОАО «МАПИД» в том, что отделочные работы в квартире № 112 ж.д. №49 по ул. Комсомольская (ж.д. 8 Смоленичи по г/п) выполнены качественно, в полном объеме. Оконные, балконные, дверные блоки отрегулированы, видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7 первичная регулировка приборов проводится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий согласно инструкции по эксплуатации, предоставленной производителем блоков.

Владелец квартиры: Мисю Родичка
(подпись) (Ф.И.О.)

Контактный телефон: 4395445853016

Производитель работ: Беляев Владислав Олегович(+375291124854)

28.01.25

Дата
И. Кисель ИА 03.02.2025 принята работа от квартиры №112

Выявленные замечания при осмотре:

СПРАВКА

Дана настоящая представителю СУ-202 ОАО «МАПИД» в том, что отделочные работы в квартире № 115 ж.д. №49 по ул. Комсомольская (ж.д. 8 Смоленичи по г/п) выполнены качественно, в полном объеме. Оконные, балконные, дверные блоки отрегулированы, видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7 первичная регулировка приборов проводится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий согласно инструкции по эксплуатации, предоставленной производителем блоков.

Владелец квартиры: Мельник (подпись) Мельник 295 (Ф.И.О.)

Контактный телефон: +375 44 6853016


Производитель работ: Беляев-Владислав Олегович(+375291124854)

28.01.25
Дата
И. Киселев ИА 03.02.2025 принял работу по квартире №115
Выявленные замечания при осмотре:

СПРАВКА

Дана настоящая представителю СУ-202 ОАО «МАПИД» в том, что отделочные работы в квартире № 116 ж.д. №49 по ул. Комсомольская (ж.д. 8 Смоленичи по г/п) выполнены качественно, в полном объеме. Оконные, балконные, дверные блоки отрегулированы, видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7 первичная регулировка приборов проводится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий согласно инструкции по эксплуатации, предоставленной производителем блоков.

Владелец квартиры:  Киселев ИА
(подпись) (Ф.И.О.)

Контактный телефон: 80(28) 552 38 92

Производитель работ: Беляев Владислав Олегович(+375291124854)

03.02.2025

Дата

И. Киселев ИА 03.02.2025 принял работу от сварщика Л116
Выявленные замечания при осмотре:

СПРАВКА

Дана настоящая представителю СУ-202 ОАО «МАПИД» в том, что отделочные работы в квартире № 119 ж.д. №49 по ул. Комсомольская (ж.д. 8 Смоленичи по г/п) выполнены качественно, в полном объеме. Оконные, балконные, дверные блоки отрегулированы; видимых повреждений не имеют.

Примечание: согласно СТБ 1108-2017 п. 10.7 первичная регулировка приборов проводится специалистом непосредственно после монтажа блоков. Регулировка приборов в процессе эксплуатации производится не реже чем 1 раз в 3 года потребителем изделий согласно инструкции по эксплуатации, предоставленной производителем блоков.

Владелец квартиры: М.А.А. Моресина А.С.
(подпись) (Ф.И.О.)

Контактный телефон: +375 44 58 55 216

Производитель работ: Беляев Владислав Олегович(+375291124854)

20.02.25

Дата
И. Кисель И.А. 03.02.2025 принял ключи от квартиры №119

Выявленные замечания при осмотре: