

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ  
Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст Белпромналадка»  
Мінскае спецыялізаванае ўпраўленне  
«Электроналадка»  
філіял

вул. Б. Хмяльніцкага, 8, 220013, г. Мінск  
т/ф (017) 361-23-61, 355-42-22  
e-mail: en@belpromnaladka.by  
р/р ВУ22 АКВВ 3012 0119 6209 7530 0000  
ЦБП №514 ААТ «ААБ Беларусбанк»  
г. Мінск, вул. Сурганова, 47а  
BICSWIFT АКВВВУ2Х  
УНП 100366760, АКПА 014186585001



РЕСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ  
Открытое акционерное общество  
«Трест Белпромналадка»  
Минское специализированное управление  
«Электроналадка»  
филиал

ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск  
т/ф (017) 361-23-61, 355-42-22  
e-mail: en@belpromnaladka.by  
р/с ВУ22 АКВВ 3012 0119 6209 7530 0000  
ЦБУ №514 ОАО «АСБ Беларусбанк»  
г. Минск, ул. Сурганова, 47а  
BICSWIFT АКВВВУ2Х  
УНП 100366760, ОКПО 014186585001

№ 01-08/48 от «12» 02 2025

Директору УП «УКС  
Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

Об устранении дефектов  
дверей на объекте

В ходе выполнения ПНР системы контроля доступа на объекте:  
«Административно-хозяйственный комплекс зданий ГУВД Мингорисполкома по  
пер. Добромысленскому в г. Минске» выявлены дефекты установки и регулировки  
дверей, а также элементов их запираания.

Перечень обнаруженных дефектов прилагается.

Начальник  
МСУ «Электроналадка»

А.А.Марканов

Акуціонк В.В. (029)3713271

Система менеджмента качества и охраны труда  
соответствует требованиям международных  
стандартов ISO 9001, OHSAS 18001, IQNet



## Перечень дефектов дверей

входящих в систему контроля доступа на объекте: «Административно-хозяйственный комплекс зданий ГУВД Мингорисполкома по пер.Добромысленскому в г.Минске»

Номер помещения по проекту	Дефект	Отметка (дата) об устранении дефекта
1.1.10.1	требуется регулировка двери	
1.3.6	требуется подрезка двери (коробки)	
1.3.12	нет замка	
1.5.3	требуется врезка планки	
2.0.9	дверь поломана	
2.0.13	не совпадают отверстие и штырь ригеля	
2.0.15	не совпадают отверстие и штырь ригеля	
2.1.1	требуется установить магнит ближе к якорю	
2.1.4	нет зацепления защёлки	
2.1.8	ручка не проектная	
2.1.18	ручка не проектная	
2.1.19	требуется регулировка двери	
2.4.1	требуется подрезка двери (коробки)	
2.4.4		
2.4.8	требуется подрезка двери (коробки)	
2.4.10	требуется подрезка двери (коробки)	
2.5.8	требуется подрезка двери (коробки)	
2.6.1	требуется регулировка двери	
2.6.4	непроектная ручка установлена с внешней стороны	
2.6.5	непроектная ручка установлена с внешней стороны	
2.6.7	непроектная ручка установлена с внешней стороны	
2.6.8	непроектная ручка установлена с внешней стороны	
2.6.9	требуется подрезка двери (коробки)	