



**КАМІТЭТ ПА ПРАЦЫ, ЗАНЯТАСЦІ  
І САЦЫЯЛЬНАЙ АБАРОНЕ**

**ДЗЯРЖАЎНАЯ ўСТАНОВА  
« Ракаўскі сацыяльны пансіанат « Іслочанка »**

вул.Аляксандра Бястужева,68, 222365,  
аг.Ракаў, Мінская вобл.  
тэл. (8 01772) 48 0 01, факс (8 01772) 32 2 45  
E-mail: [d3@mintrud.by](mailto:d3@mintrud.by)

**КОМИТЕТ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«Раковский социальный пансионат «Ислочанка»**

ул. Александра Бестужева, 68, 222365,  
аг. Раков, Минская обл.  
тел. (8 01772) 48 0 01, факс (8 01772) 32 2 45  
E-mail: [d3@mintrud.by](mailto:d3@mintrud.by)

от 24.03.2025г. № 01-14/375

на № от

УКС Миноблисполкома  
ООО «Новлан»

Об устранении недостатков

Государственное учреждение «Раковский социальный пансионат «Ислочанка» сообщает о необходимости устранения недостатков, выявленных в ходе проведения осмотра комиссией учреждения:

По фасад здания столовой отслоение краски ( рампа пищеблока , потолок администрации, актового зала) и не докрашен фасад	
Не закреплены плинтуса (к-т директора, бухгалтерии, служебный вход в пищеблок), по всем установленным дверям -не закреплены пороги	
Помещение перед акт.залом-трещина по стене, где был заложен проем, отсутствие вентрешетки	
Удалить плесень со стены в варочном цехе	
Замокание стены коридор пищеблока	
В подвесных потолках щели в заполнениях	
Пандус столовой-побиты 2 плитки	
Восстановить ливневку возле входа в столовую	
Закрепить растяжки молние отводов	
Очистить отмостку от растворов	
По всем крыльцам-плитка уложена не ровно с ямами и уклоном в разные стороны	
Очистить от раствора тротуарную плиту вход корпуса №2	
Во всех санузлах:очистить проходы вентиляции от раствора и строительного мусора, восстановить размер вентканала (120*200мм )	

Почистить козырьки от мусора	
Заделать отверстия от первоначально неправильно установленных поручней санузел корпус №2 1 этаж	
Очистить и покрасить фасад над входом в корпус №2	
Не закончены работы по устройству кровли корпус №3	
Замена плитки армстронг на лестнице 3 корпуса 3 этаж(залитие по вине кровельщиков)	
Санузел корпус №3 1 этаж не качественно установлен подоконник (договоренность заменить)	
+Замечания по 1му списку	

Директор



А.И.Ментюк

Исполнитель Бусыгина Н.А. 80293310123