



ОКПО 01279429/5001
УНП 100366799



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 19
(БУ №19 ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Платонова, 1, 220034, г. Мінск
паштовы адрас: Платонова, 1, 220034, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700
ААТ «Сбер Банк», код 369
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 39
BIC: BPSBBY2X



Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 19
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
почтовый адрес: . Платонова, 1, 220034, г. Минск
тел. приёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
Региональная дирекция № 700
ОАО «БПС-Сбербанк», код 369
г. Минск, пр. Независимости, 39
BIC: BPSBBY2X

25.07.2025 № 1758
на № _____ ад _____

Первому заместителю директора-главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»

Жминько И.И.

Директору ОАО «Институт «Минскгражданпроект»»
Быковскому О.М.

Первому заместителю генерального директора-
главному инженеру ОАО «Стройтрест №1»
Боркину Я.В.

**«Экспериментальный многофункциональный
комплекс» Минск-Мир». Пожарное депо»**

СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» просим Вас дать решение по нерешенным вопросам по по дефектному акту №1 на гарантийный ремонт по пунктам:

Пункт 1- не работает подъемник для ФОЛ.;

Пункт 24 – помещение №52 не функционирует фильтр системы очистки воды «УКО-1П.;

Пункт 25 – помещение №53 течь трубопровода системы подачи и отбора пенообразователя.;

Просим отправить представителей по гарантийному обслуживанию оборудования.

Пункт 17 – помещение №36 не проведена наладка оборудования по отводу выхлопных газов.

Просим пересмотреть проектное решение по системе В19 т.к. при испытаниях было выявлено несоответствия расходов воздуха от системы «отводов выхлопных газов». А так же по системе В7 при испытании было выявлено несоответствия проектных расходов воздуха.

Приложение: паспорта системы вентиляции В7,19 – стр.;

Письмо от УСР ОАО «Стройтрест №1» № 1-10/-У-1447 от 20.08.2024г.

Дефектный акт №1 - 5 страниц.

Главный инженер

А.О. Байтингер