

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«БУДТРЕСТ №35»

Філіял  
БУДАУНІЧАЕ  
УПРАУЛЕННЕ №201

220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 38  
УНН 101116081, тел./факс 234-36-54, 234-36-47  
р/с ВУ82ВПСВ30121029360149330000  
ВІС: ВПСВВУ2Х в РД №700  
ОАО «БПС-Банк» г. Минск, пр. Машерова, 80

Открытое акционерное общество  
«СТРОЙТРЕСТ №35»

Филиал  
СТРОИТЕЛЬНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ №201

220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 38  
УНН 101116081, тел./факс 234-36-54, 234-36-47  
р/с ВУ82ВПСВ30121029360149330000  
ВІС: ВПСВВУ2Х в РД №700  
ОАО «БПС-Банк» г. Минск, пр. Машерова, 80



21.08.2025 № 950

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Инспекция Департамента контроля и  
надзора за строительством по г. Минску  
(Для заместителя начальника отдела №3  
Карасёвой И. П.)

КУП «Управление капитального  
строительства Мингорисполкома»

В ответ на требование № 03-10/1385 от 30.07.2025г. по объекту:  
«Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». 3-я очередь  
строительства. Учреждение общего среднего образования (с бассейном) на 1056  
мест в квартале №20» № 2-204К-026/23 сообщаем следующее:

По п.1.4 согласно п.4.8 СН 1.03.04-2020 «Организация строительного  
производства» в процессе строительства объекта обеспечивается соблюдение  
требований проектной документации всеми участниками строительства, а именно:  
высота ступеней на трибуне приведена в соответствие с проектной документацией;

По п.1.5 согласно п. 4.11 СН 1.03.04-2020 «Организация строительного  
производства» на объекте строительства подрядчиком осуществляется  
производственный контроль с оформлением его результатов путем составления  
исполнительной документации (акты на монтаж наружного ограждения,  
баскетбольных стоек присутствуют на объекте);


По п.1.6 согласно Ст. 3 п. 2 ТР 2009/013/ВУ Технический регламент Республики  
Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» при  
строительстве сооружений заказчик (застройщик) или по его поручению другое лицо  
выполняют комплекс мер по обеспечению безопасности, определенные проектной  
документацией. На указанные места крепления установлены заглушки в соответствии с  
паспортами баскетбольных стоек;

По п.1.7 согласно Ст. 3 п. 2 ТР 2009/013/ВУ Технический регламент Республики  
Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»  
проведены испытания ограждения на трибунах бассейна, прочность ограждения  
соответствует проектной документации.

По п.1.8 согласно п. 7.4.8 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» высота ступеней на лестничном марше, предназначенном для эвакуации приведен в соответствие.

По п.1.9 требования законодательства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, положения договоров и требования проектной документации по объекту приведены в полное соответствие с Кодексом Республики Беларусь от 1 июля 2023 №289-3 Ст.11, п.1

Главный инженер



А. А. Малейко