


Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял
БУДАЎНІЧА-
МАНТАЖНЫ ЎЧАСТАК №1
УНП 102 358 171

Р/р BY83BPSB30121045200119330000
BIC BPSBBY2X в РД №700 ААТ "Сбер Банк"
г. Мінск, пр. Машэрава,80

220007, г.Мінск, вул.Валадзько,22
тел. 272-61-76,304-09-97, 232-87-74
e-mail: smu.12010@mail.ru



Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филлиал
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ
УЧАСТОК №1
УНП 102 358 171

Р/с BY83BPSB30121045200119330000
BIC BPSBBY2X в РД №700 ОАО «Сбер Банк»
г. Минск, пр. Машерова,80

220007,г.Минск, ул.Володько,22
тел. 232-87-74,304-09-97, 272-61-76
e-mail: smu.12010@mail.ru

13.10.2025г. № 1325

Директору
ГУ «Минский городской
социальный пансионат Вяча»
Курловичу О. Н.

копия Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А. К.

копия Директору
ООО «Телекомсвязьстрой»
Котлобаю Д. А.

ОАО «Стройтрест №35» в лице филиала СМУ-1 информирует Вас о том, что по объекту: *«Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в деревне Острошицкий Городок Минского района Минской области»* согласно *Правил по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских* после проведения полного технического освидетельствования перед вводом в эксплуатацию **лифтов зав. №337135, №337136, №605118 (потенциально опасных объектов – далее ПОО)** ведущим инспектором *Минского областного управления Госпромнадзора Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь* указано, что **эксплуатация ПОО** без выполнения организационных и технических мероприятий согласно Глав 6, 7 *Правил запрещается.*

Вам необходимо:

1. Заключение договор со специализированной организацией для обслуживания потенциально опасных объектов.
2. Назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию, обслуживание и ремонт.

3. Организовать комиссию по приемке данного оборудования обслуживающей организацией.
4. Получить допуск к эксплуатации (получить регистрационный номер) потенциально опасных объектов (ПОО) в Госпромнадзоре Министерства по Чрезвычайным Ситуациям Республики Беларусь.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с разделом “Гарантийные обязательства” в паспортах на лифты (подъемники) в случае, если не организовано своевременное планово-техническое обслуживание, они снимаются с гарантии завода-изготовителя.

При невыполнении вышесказанного эксплуатация лифтов (ПОО) не допускается.

Директор



А.А. Князев