

ДВА «ГАРРАМАЎТАДАР МГВК»
Дарожна-эксплуатацыйнае
камунальнае унітарнае прадпрыемства
«Рамаўтадар Кастрычніцкага
раёна г. Мінска»



(Дзяржаўнае прадпрыемства
«Рамаўтадар Кастрычніцкага
раёна г. Мінска»)

220099, г. Мінск, вул. Казінца, 7а
тэл/факс. 355-75-14, тэл. бух. 364-79-58
р/р.: ВУ29АКВВ30126260700085400000
Цэнтр банкаўскіх паслуг №527 (ЦБП №527)
ААТ «ААБ «Беларусбанк», БІК АКВВВУ2Х
УНН 190017438, ОКПО 37602320
e-mail: info@rador.by

05.12.2025 № 02-17/1961

На № _____ от _____

ГПО «ГОРРЕМАВТОДОР МГИК»
Дорожно-эксплуатационное коммунальное
унитарное предприятие
«Ремавтодор Октябрьского
района г. Минска»

(Государственное предприятие
«Ремавтодор Октябрьского
района г. Минска»)

220099, г. Минск, ул. Казинца, 7а
тел/факс. 355-75-14, тел. бух. 364-79-58
р/с.: ВУ29АКВВ30126260700085400000
Центр банковских услуг №527 (ЦБУ №527)
ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х
УНП 190017438, ОКПО 37602320
e-mail: info@rador.by

СУ-4 ОАО «Стройтрест №1»

Копия: УП «УКС Мингорисполкома»

Об устранении недостатков

Государственное предприятие «Ремавтодор Октябрьского района г.Минска» (далее – предприятие) в рамках осуществления контроля за содержанием участков улично-дорожной сети Октябрьского района г.Минска, находящихся в хозяйственном ведении предприятия, сообщает о необходимости в срочном порядке, в связи с планируемым торжественным открытием объекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале №29.10» (далее – объект), привести в надлежащее состояние поврежденные участки:

1. По адресу: пр-т Мира, место устройство временного заезда:

- выполнить демонтаж временного пандуса, установленного для строительной техники;
- произвести восстановление бортового камня;
- восстановить плиточное покрытие технического тротуара.

2. По адресу: пр-т Мира, пешеходная зона в границах объекта:

- устранить все дефекты плиточного покрытия тротуара, возникшие в результате проезда и маневров тяжелогрузной техники: просадки, колейность.

Указанные недостатки создают потенциальные риски для пешеходов.

О результатах выполненных работ просим письменно проинформировать предприятие.

Приложение: на 3 л. в 1 экз. фото недостатков.

Заместитель директора-
главный инженер

И.М.Апранич