


ДВА «ГАРРАМАЎТАДАР МГВК»
Дарожна-эксплуатацыйнае
камунальнае унітарнае прадпрыемства
«Рамаўтадар Кастрычніцкага
раёна г. Мінска»

(Дзяржаўнае прадпрыемства
«Рамаўтадар Кастрычніцкага
раёна г. Мінска»)

220099, г. Мінск, вул. Казінца, 7а
тэл/факс. 355-75-14, тэл. бух. 364-79-58
р/р.: ВУ29АКВВ30126260700085400000
Цэнтар банкаўскіх паслуг №527 (ЦБП №527)
ААТ«ААБ «Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х
УНН 190017438, ОКПО 37602320
e-mail: info@rador.by

24.03.2026 № 07-17/522

На № _____ от _____



ГПО «ГОРРЕМАВТОДОР МГИК»
Дарожна-эксплуатацыйнае
камунальнае унітарнае прадпрыемства
«Ремавтадор Окцябрьскага
района г. Мінска»

(Государственное предприятие
«Ремавтадор Окцябрьскага
района г. Мінска»)

220099, г. Мінск, ул. Казінца, 7а
тел/факс. 355-75-14, тел. бух. 364-79-58
р/с.: ВУ29АКВВ30126260700085400000
Цэнтр банкаўскіх паслуг №527 (ЦБУ №527)
ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х
УНН 190017438, ОКПО 37602320
e-mail: info@rador.by

СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

ул.Ольшевского, 20а
220073, г.Минск

Копия: УП «УКС Мингорисполкома»

ул.Советская, 17
220030, г.Минск

Об устранении недостатков

Государственное предприятие «Ремавтадор Окцябрьскага района г.Мінска» (далее – предприятие) в целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также в рамках исполнения гарантийных обязательств по объекту: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Ул.Проектируемая №3 от продления ул.Казинца до ул.Проектируемая №9 и ул.Проектируемая №9 с выходом на ул.Аэродромную в г.Минске» (второй пусковой комплекс), сообщает о необходимости выполнить работы по устранению выявленных дефектов.

В ходе эксплуатации объекта выявлены следующие недостатки цементобетонного покрытия проезжей части:

- подвижность цементобетонных плит;
- разрушение покрытия, выраженное в наличии трещин и сколов.

Дефекты расположены на участке в районе площади Старый Аэропорт (остановочный пункт «Никола Тесла» при движении в направлении ул.Аэродромная).

Наличие указанных дефектов создает угрозу безопасности участников дорожного движения.

О результатах выполненных работ, а также о сроках их завершения просим письменно проинформировать предприятие.

Приложение: на 3 л. в 1 экз. фото недостатков.

Заместитель директора-
главный инженер
Хурсан 353 12 78

И.М.Апранич