

Камітэт па ахове здароўя
Мінгарвыканкама

Установа аховы здароўя
«41-я гарадская паліклініка»

вул. Лейтэнанта Кіжаватава, 5А 220065, г.

Мінск

тэл./факс (017)

Р/с ВУ45АКВВ3604000000438000000, УНП 193935496
ЦБП №510 ААТ «ААБ Беларусбанк», код АКВВВУ2Х



Комитет по здравоохранению
Мингорисполкома

Учреждение здравоохранения
«41-я городская поликлиника»

ул. Лейтенанта Кижеватова, 5А 220065, г.

Минск

тел./факс (017)

Р/с ВУ45АКВВ3604000000438000000, УНП 193935496
ЦБУ №510 ОАО «АСБ Беларусбанк» код АКВВВУ2Х

16.04.2026 № 01-5/64
на № _____ от _____

Первому заместителю генерального
директора - главному инженеру
ОАО «Институт «Белгоспроект»»

Первому заместителю директора-
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Об устранении нарушений

В дополнение к нашему исх. №01-5/21 от 06.03.2026 учреждение здравоохранения «41-я городская поликлиника» повторно просит внести изменения в проект № 62.20-01-ВАО «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Взрослая поликлиника на 850 посещений» в части изменения нумерации помещений с сохранением их функционального назначения с заменой информационных табличек и стендов, в связи с хаотичной нумерацией помещений.

Приложение: копия акта осмотра на 3 л.

Главный врач

И.Г.Гончарова

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Учреждения здравоохранения
«41-я городская поликлиника»

И.Г.Гончарова

« 16 » апреля 2026

АКТ
осмотра здания

15.04.2026

г. Минск

Эксплуатирующая организация Учреждения здравоохранения «41-я городская поликлиника»

Комиссия в составе представителей:

1. Начальник хозяйственной службы – Андриевский С.А.
2. Инженер по охране труда – Коренькова И.П.
3. Главная медицинская сестра – Данисевич М.И.

произвела осмотр здания и внутренних помещений. Осмотром установлены следующие нарушения в визуально-адресном ориентировании в коридорах и внутренних помещениях здания:

№ п/п	Наименование	Расположение	Причина несоответствия	Должно быть
1	Тактильный стенд Inf 29	1 этаж вестибюль	Стенд закрыт колонной, не читается	Перенос
2	Тактильный стенд Inf 44	2 этаж, коридор	Неверная информация «Заведующий отделением общей практики»	«Заведующий стоматологическим отделением»
3	Табличка	Каб.216	отсутствует	«216. Врач-стоматолог-терапевт»
4	Табличка «236. Врач общей практики»	2 этаж	Размещена на двери электроцитовой	Перенос
5	Табличка «260. Помощник врача»	2 этаж	Размещена на двери технического помещения	перенос

6	Тактильный стенд Inf 49	2 этаж	Неверная информация «246. Заведующий лабораторией»	«244-246. Врач общей практики»
7	Табличка «326. Врач общей практики»	3 этаж	Размещена на двери электрощитовой	Перенос
8	Табличка «347. Помощник врача»	3 этаж	Размещена на двери технического помещения	перенос
9	Табличка «419. Помощник врача»	4 этаж	Размещена на двери технического помещения	перенос
10	Тактильный стенд Inf 56	4 этаж	Неверная информация «401, 403. Заведующий лабораторией»	«401. Заведующий лабораторией»
11	Тактильный стенд Inf 71	5 этаж	Неверная информация «Врач-терапевт. 511»	«Заведующий отделением профилактики. 511»
12	Тактильный стенд Inf 70	5 этаж	Некорректная информация «Процедурная 538, 539»	Вход в процедурные из кабинетов врачей. Таблички на коридоре отсутствуют.
13	Тактильный стенд Inf 73	5 этаж	Несоответствие номера кабинета «546. Малая операционная чистая»	«553. Малая операционная чистая»
14	Тактильный стенд Inf 81	6 этаж	Несоответствие номера кабинета «Лазеротерапия 612. Микроволновая терапия 612.»	«Лазеротерапия 616. Микроволновая терапия 617.»

Общие замечания по этажам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – нумерация служебных и технических помещений в здании поликлиники хаотична, не обеспечивает логичную навигацию, затрудняет доступ посетителей к искомым помещениям, а в отдельных случаях вводит в заблуждение относительно функционального назначения помещений.

Справочно: согласно п. 7.4 СН 3.02.12-2020 «СРЕДА ОБИТАНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИ ОСЛАБЛЕННЫХ ЛИЦ» информационное оснащение следует предусматривать с применением визуальных, звуковых и тактильных средств информации, обеспечивающих ФОЛ сведениями о размещении всех необходимых мест и устройств, а также о путях, ведущих к ним. При этом все носители информации (тактильные схемы, направляющие указатели и т. д.) должны составлять единую, логически взаимосвязанную ориентировочную сеть.

Вывод: проект «Визуально-адресное ориентирование по объекту № 62.20-01 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале № 29.10» выполнен с нарушением действующих нормативно-правовых актов. Необходима детальная переработка проекта с участием представителя эксплуатирующей организации в части изменения нумерации помещений с сохранением их функционального назначения с последующей заменой информационных табличек и стендов.

Председатель комиссии:

Начальник хозяйственной службы

С.А.Андриевский

Члены комиссии:

Инженер по охране труда

И.П.Коренькова

Главная медицинская сестра

М.И.Данисевич