



КАМІТЭТ ПА АХОВЕ ЗДAROЎЯ
МІНГАРВЫКАНКАМА
УСТАНОВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ
«18-Я ГАРАДСКАЯ ДЗЦЯЧАЯ
ПАЛКЛІНІКА»
вул. Янкі Лучыны, 74, 220112, г. Мінск
E-mail: info.18gdp@yandex.by

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
МИНГОРИСПОЛКОМА
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«18-Я ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА»
ул. Янки Лучины, 74, 220112, г. Минск
E-mail: info.18gdp@yandex.by

05.05.2018 № 1052

На № _____ от _____

Первому заместителю-директора-
Главному инженеру
КУП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Учреждение здравоохранения «18-я городская детская поликлиника» просит устранить, выявленные недостатки по ремонту здания:

1 этаж

- в бассейне повреждена дверь (требуется замена);
- кабинет вызова врача, повторно произвести покраску стен (окрашена в один слой);

Фильтр-бокс

- заменить дверь в уборочной (повреждена после установки);
- тамбур-шлюз, трещина и отслойка штукатурки по периметру дверной коробки;

2 этаж ЦСО

- помещения приема хранения не стерильных материалов, белья, инструментов (между дверной коробкой и стеной не докрашены стены);
- зачистить и закрасить откосы после укладки плитки;
- тамбур лифт, трещина на весь потолок;

3 этаж

Процедурный кабинет

- 302 каб., трещина плитки на стене у окна, справа;
- 321 каб., на потолке не убраны в короб трубы;
- 319 каб., сколы и трещины на стене у окна;
- 304 каб., трещина плитки у окна;

Стоматологическое отделение

- 325 каб., повреждение линолеума, после ремонта сантехнических работ;

- материальная, на потолке по углам дыры;
- предоперационная, трещина плитки возле выключателя при входе;
- комната временного прибытия пациентов, трещина на стене справа от окна;
- операционная, повреждение глазури на плитке (имеет черные пятна), дверная коробка установлена с дефектами (имеются щели), нет отверстий для шпингалетов, требуется регулировка дверей, дыра между плиткой справа возле шкафа;
- 328 каб., скол на плитке около окна;
- 327 каб., дырка в полу возле умывальника;
- каб. профилактики, скол плитки под подоконником;
- коридор, трещина плитки при входе в 325 каб., трещина плитки при входе в отделение;
- комната персонала, трещина на стене слева, не установлена дверная ручка, трещина в оконной коробке;
- регистратура, трещина на стене по правой стороне;

4 этаж

Рентген

- в уборочной уложить плитку после сантехнических работ;

5 этаж

- в гардеробе КДЛ (в душевой не за фугованы дыры между плиткой и трубой, труба не покрашена;

6 этаж

- 612 каб., на потолке из-за плафона нет возможности закрыть штору;
- 619 и 620 каб., в дальней кабине треснута стена;
- 621 каб., в дальней кабине треснута стена;
- коридор ФТО, по левой стороне вокруг вентиляции плохо покрашена стена, на стене под окном трещина;


7 этаж

- треснут подоконник напротив серверной;

В общем

- на центральном входе подключить подсветку «18-я городская детская поликлиника»;

Главный врач



Д.С. Лопатин