



КАМІТЭТ ПА АХОВЕ ЗДАРОЎЯ
МІНГАРВЫКАНКАМА
УСТАНОВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
«18-Я ГАРАДСКАЯ ДЗІЦЯЧАЯ
ПАЛІКЛІНІКА»
вул. Янкі Лучыны, 74, 220112, г. Мінск
E-mail: info.18gdp@yandex.by

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
МИНГОРИСПОЛКОМА
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«18-Я ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА»
ул. Янки Лучины, 74, 220112, г. Минск
E-mail: info.18gdp@yandex.by

27.05.2026 № 1269
На № _____ от _____

Первому заместителю
Главному инженеру
КУП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.
mail@uks.by

Учреждение здравоохранения «18-я городская детская поликлиника» в очередной раз просит устранить, выявленные недостатки по ремонту здания:

- на центральном входе подключить подсветку «18-я городская детская поликлиника».

1 этаж

- в бассейне повреждена дверь (требуется замена);
- кабинет вызова врача, повторно произвести покраску стен (окрашена в один слой);

Фильтр-бокс

- заменить дверь в уборочной (повреждена после установки);
- тамбур-шлюз, трещина и отслойка штукатурки по периметру дверной коробки;

2 этаж

- тамбур лифт, трещина на весь потолок;

3 этаж

Процедурный кабинет

- 302 каб., трещина плитки на стене у окна, справа;
- 321 каб., на потолке не убраны в короб трубы;
- 319 каб., сколы и трещины на стене у окна;
- 304 каб., трещина плитки у окна;

Стоматологическое отделение

- материальная, на потолке по углам дыры;
- предоперационная, трещина плитки возле выключателя при входе;

- комната временного прибытия пациентов, трещина на стене справа от окна;

- операционная, повреждение глазури на плитке (имеет черные пятна), дверная коробка установлена с дефектами (имеются щели), нет отверстий для шпингалетов, требуется регулировка дверей, дыра между плиткой справа возле шкафа;

- 328 каб., скол на плитке около окна;

- 327 каб., дырка в полу возле умывальника;

- каб. профилактики, скол плитки под подоконником;

- коридор, трещина плитки при входе в 325 каб., трещина плитки при входе в отделение;

- комната персонала, трещина на стене слева, не установлена дверная ручка, трещина в оконной коробке;

- регистратура, трещина на стене по правой стороне;

5 этаж

- в гардеробе КДЛ (в душевой не за фугованы дыры между плиткой и трубой, труба не покрашена;

6 этаж

- 612 каб., на потолке из-за плафона нет возможности закрыть штору;

- 619 и 620 каб., в дальней кабине треснута стена;

- 621 каб., в дальней кабине треснута стена;

- коридор ФТО, по левой стороне вокруг вентиляции плохо покрашена стена, на стене под окном трещина;

Главный врач



Д.С. Лопатин