



АКТ технического освидетельствования системы

ОПС, Вирюга, СОУЗ, Виллаи  
наименование системы

Город (район) Минск

" 19 " 03 2026 г.

Комиссия в составе:

Инженер по М.И. Журин М.И.  
должность, фамилия, инициалы  
з. инженер ОПС ч.р. Аралова А.А.

провела техническое освидетельствование системы

ОПС, Вирюга, СОУЗ, Виллаи  
наименование

Т.У.О. «Селл №227», ул. Милана Тельца, 3.

, смонтированной системы и предприятия, на котором она смонтирована

наименование монтажной организации, дата сдачи в эксплуатацию

по проекту

ОП, Инженер Белоруссель  
наименование проектной организации, выполнившей проект

При техническом освидетельствовании установлено:

выявлена неисправность в работоспособном состоянии, связано с нарушением вероятностного назначения (препятствие в работе датчиков)

Комиссия рекомендует:

провести ремонт отдельных элементов ОПС и СОУЗ.

(приводится одно из следующих заключений: списать систему, провести её ремонт,

продлить срок эксплуатации сроком на 1 год.

(продлить эксплуатацию с установлением срока следующего освидетельствования)

Члены комиссии:

Инженер по М.И. Журин М.И.  
з. инженер ОПС ч.р. Аралова А.А.

подпись, инициалы, фамилия